

	異常確認の有無	工事との関連性	対策の検討
目視観察結果	<ul style="list-style-type: none"> 目視観察の結果、工事に伴う異常は確認されなかった。 		
水質調査結果	<ul style="list-style-type: none"> 基準値を超える濁りは観測されなかった。 		
生物監視調査	<p>モニタリング調査結果は別添の資料参照</p>		
その他	<ul style="list-style-type: none"> 石材投入・矢板打設日:1,2,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,27日(合計20日) 2～5日:強風のため海上調査地点の作業休止(工事は2日に石材投入のみ実施) 		<p>調査位置図</p> <p>—:12月工事位置</p> <p>st.1, st.2, st.3, st.6, st.9, st.10, st.22, st.24, st.25, st.26, st.7, st.8, st.ウ, st.イ, st.エ, st.オ, st.カ, st.キ, st.ク, st.コ, st.ケ, st.コ, st.セ, st.ソ, st.タ, st.チ, st.ツ, st.テ, st.ト</p> <p>基本監視地点, 補助監視地点</p> <p>生息地, 日本測陸岸</p> <p>Y=33000, Y=33500, Y=34000, Y=34500, Y=35000, Y=35500</p>