

1. 福地ダムでの水質調査結果について

2. 新川ダムの散弾銃銃弾の回収について

記者発表資料

1. ペイント弾等の発見に伴い、福地ダムの水質調査を行っていましたが、このたび分析結果をとりまとめたところ、分析項目いずれも、環境基準値以下であり、水質に異常は認められませんでした。
2. 1月29日（月）12時頃新川ダムで散弾銃の弾らしきものが、生物環境調査を行っていた沖縄総合事務局北部ダム統合管理事務所の委託業者により発見されました。
 場所は、東村高江区の高江橋直下付近になります。
 弾の数は散乱した状態で約40発程でした。
 北部ダム統合管理事務所が名護署に29日（月）に通報し、本日30日（火）12時頃名護署により回収されました。

平成19年1月30日

内 閣 府

沖縄総合事務局

記 者 発 表

沖縄総合事務局記者クラブ

問い合わせ先

内閣府 沖縄総合事務局 開発建設部 流域調整室 室 長 徳永 敏朗
 流域調整室 管理係長 町田 宗久
 電話番号 098-866-0031 (代表) 内線 3811
 098-862-1457 (直通)
 〒900-8530 那覇市前島二丁目21番地7号

水質調査分析結果（福地ダム）

	分析項目 (記号)	1/5採水	1/11採水	環境基準値※
1	カドミウム (Cd)	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
2	全シアン (T-CN)	検出されず	検出されず	検出されないこと
3	鉛 (Pb)	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
4	六価クロム (Cr6+)	<0.01	<0.01	0.05mg/L以下
5	ヒ素 (As)	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
6	総水銀 (T-Hg)	<0.0005	<0.0005	0.0005mg/L以下
7	アルキル水銀 (R-Hg)	検出されず	検出されず	検出されないこと
8	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	検出されず	検出されず	検出されないこと
9	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	0.02mg/L以下
10	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下
11	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	0.004mg/L以下
12	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	0.02mg/L以下
13	シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	0.04mg/L以下
14	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	1mg/L以下
15	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	0.006mg/L以下
16	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	0.03mg/L以下
17	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L以下
18	1,3-ジクロロプロペン	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下
19	チウラム	<0.0005	<0.0005	0.006mg/L以下
20	シマジン	<0.0001	<0.0001	0.003mg/L以下
21	チオベンカルブ	<0.0001	<0.0001	0.02mg/L以下
22	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L以下
23	セレン (Se)	<0.002	<0.002	0.01mg/L以下
24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.05	0.15	10mg/L以下
25	フッ素 (F)	<0.1	<0.1	0.8mg/L以下
26	ホウ素 (B)	0.01	<0.01	1mg/L以下

単位：mg/L

※人の健康の保護に関する環境基準



