

(様式 I - 7)

工事名: 平良港波浪観測装置付帯施設工事

評価の視点	(1) 企業の能力等						(2) 技術者の能力等						(3) 地域精通度・貢献度						加算点 1	(4) 技術提案・施工計画			加算点 2	加算点 合計			
	同種工事の施工実績	工事成績(企業)	低入札工事の工事成績	優良工事表彰	品質管理への取組	工事事故	配置予定技術者の資格	同種工事の施工経験			優良技術者表彰	継続教育(GPD)	地域内での拠点の有無	近隣地域での施工実績	近隣地域での施工実績	近隣地域での施工実績	災害協定の有無	県内業者の活用有無		作業船舶の保有の有無	環境性能の高い作業船舶の使用の有無	技術提案・施工計画					
								過去15年間の同種工事の施工実績	過去5年度間の同種工事の施工実績(H22~H26)における工事成績(港湾・空港等関係)の平均点	過去2年度間の低入札工事の最も低い工事成績点												過去3年間の優良工事表彰の有無(H25~H27港湾土木)			ISO9001の承認取得状況(管内の営業所等・土木工事)	過去3ヶ月間における事故状況	主任(監理)技術者の保有する資格
業者名	4.0点満点	3.5点満点	-8.0点満点	2.0点満点	0.5点満点	-4.0点満点	1.0点満点	8.0点満点			8.0点満点	3.0点満点	1.0点満点	2.0点満点	2.0点満点	1.5点満点	2.0点満点	4.0点満点			9.8	-	×1.0	-	-	9.8	
1 (株)ソニック	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	×1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	-	0.0	4.0	-	-	9.8	-	×1.0	-	-	9.8	