


名護東道路トンネル定期水質調査結果

| 主項目及び調査時期    |    | 地点名         | 1号TN    | 幸地川水系   | 2号TN    | 世富慶川水系          | 建設段階<br>(排水基準) | 管理段階<br>(環境基準) |
|--------------|----|-------------|---------|---------|---------|-----------------|----------------|----------------|
|              |    |             | 名1ト - 2 | 幸3      | 名2ト - 1 | 世 - 5    世 - 5  |                |                |
| 〔既往調査〕       | ヒ素 | H22.10.25   | 0.006   | -       | 0.018   | -               | 0.1mg/L        | 0.01mg/L以下     |
|              |    | H22.11.22   | -       | 0.003   | -       | 0.012           |                |                |
|              |    | (H22.12.9)  | (0.004) | (0.002) | (0.014) | -               |                |                |
|              |    | (H22.12.27) | -       | -       | (0.014) | -               |                |                |
| 〔定期調査〕 (1回目) | ヒ素 | H23.2.22    | 0.004   | 0.002   | 0.016   | 0.012    0.008  | 0.1mg/L        | 0.01mg/L以下     |
| 〔定期調査〕 (2回目) | ヒ素 | H23.5.17    | 0.004   | <0.001  | 0.012   | 0.005    <0.001 |                |                |

( )は財団法人 沖縄県環境科学センターの検証調査結果

定期水質調査地点図



→ トンネル湧水流れ  
○ 排水箇所