



		異常確認の有無	工事との関連性	対策の検討
目視観察結果	<p>クビレミドロ監視地点及び、工事の濁り監視地点の全てで、監視基準を満足していた。 クビレミドロ監視地点での最大値は12月4日のst.1で3.4mg/Lであった。 工事の濁り監視地点での最大値は12月4日のst.4で3.5mg/Lであった。</p>		<p>今月の国施工事は、浚渫工事及び護岸工事で、泊地浚渫、泊地浚渫(不陸整正)、グラブ枠組立、土運船運搬、揚土、潜水探査、汚濁防止膜移設・設置、汚濁防止膜設置(切替)、深浅測量、築堤工(リ護岸)、築堤工(チ護岸)、仮設橋付属物撤去、仮設橋護岸撤去、仮設橋護岸復旧等が行われていたが、施工箇所からの濁りの拡散は確認されなかった。</p>	
	水質調査結果	<p>クビレミドロ監視地点基準値【st.1～3: SS=7mg/L】</p> <p>全ての地点で、監視基準(SS=7mg/L)を満足していた。 平均値は1.7mg/L、0.3～3.4mg/Lの範囲で推移していた。</p>		
		<p>工事の濁り監視地点基準値【st.4～12: SS=11mg/L】</p> <p>全ての地点で、監視基準(SS=11mg/L)を満足していた。 平均値は1.1mg/L、0.2～3.5mg/Lの範囲で推移していた。</p>		
		<p>流入部負荷量の調査地点</p> <p>SS=11mg/Lを超えた回数: st.13=7回(25計測中) SS=50mg/Lを超えた回数: st.13=1回(25計測中) 平均値は12.4mg/L、2.4～109.8mg/Lの範囲で推移していた。</p>		
<p>流入水路部調査地点(st.13)は監視地点ではないため、基準値は設定されていない。</p> <p>12/5の109.8mg/Lが最大値であった。 なお、降水量は前々日47.0mm、前日0.0mm、当日1.0mmであり、降雨による濁水流入もみられなかった</p>				
基準超過時の気象概況	<p>全ての地点で、監視基準を満足していた。</p>			
	<p>全ての地点で、監視基準を満足していた。</p>			
基準超過時の工事状況	<p>全ての地点で、監視基準を満足していた。</p>			



# 中城湾環境監視調査

【調査位置図】



## 工事の濁り監視地点

監視基準: st.4~st.12 = 11mg/L

※観測値は、1日1回、上層(水面より50cm)、中層(上下層の中間)、下層(底上20cm)の各値の平均値とした。

※天気・風向・風力は観測時における現地確認とした。

※降水量はアメダス(沖崎市胡塵)のデータを用い、24時間(1日)の合計を示した。

※潮は調査時間帯における「上げ潮」、「下げ潮」の状況を示した。また、潮位は中城湾潮所における定時観測値を使用した。


※表中の赤色で着色した値は基準値(st.4~12=11mg/L)を超えたことを示す。

※荒天もしくは干潮時等により観測が出来ない場合、工事未実施の場合は欠測とし、表中では「-」で示した。

※「濁り監視調査」は8/1から開始した。


SS(mg/L)観測結果及び降水量(mm)

観測日	12/1(木)	12/2(金)	12/3(土)	12/4(日)	12/5(月)	12/6(火)	12/7(水)	12/8(木)	12/9(金)	12/10(土)	12/11(日)	12/12(月)	12/13(火)	12/14(水)	12/15(木)	12/16(金)	12/17(土)	12/18(日)	12/19(月)	12/20(火)	12/21(水)	12/22(木)	12/23(金)	12/24(土)	12/25(日)	12/26(月)	12/27(火)	12/28(水)	12/29(木)	12/30(金)	12/31(土)
潮名	小潮	長潮	若潮	中潮	中潮	中潮	大潮	大潮	大潮	大潮	大潮	中潮	中潮	中潮	小潮	小潮	小潮	長潮	若潮	中潮	中潮	大潮	大潮	中潮	中潮	中潮	中潮	小潮	小潮	小潮	
満潮時刻	13:47	14:43	15:30	16:10	16:46	17:19	17:51	7:12	7:48	8:22	8:57	9:32	10:11	10:54	11:44	12:39	13:34	14:25	15:11	15:54	16:37	17:20	7:01	7:49	8:36	9:24	10:12	11:00	11:49	12:41	13:32
干潮時刻	6:41	21:01	21:57	9:59	10:47	11:28	12:05	12:40	13:12	13:44	14:17	2:49	3:25	4:05	4:49	18:49	20:07	21:09	8:56	9:56	10:48	11:37	12:23	13:10	1:47	2:34	3:22	4:11	5:00	5:53	6:48
天気	曇	曇	-	晴	曇	曇	晴	晴	-	晴	晴	晴	晴	曇	曇	雨	-	-	晴	晴	雨	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	-	-	-
風向	NE	NNE	-	NE	NE	N	NE	E	-	ENE	NNE	NE	N	N	N	E	-	-	N	NE	W	NE	NW	NE	N	N	NNE	NE	-	-	
風力	3	4	-	1	2	4	3	4	-	3	3	4	3	3	3	3*4	-	-	2*3	3*4	2*3	3*4	4	3*4	4*5	1*2	2*3	3	-	-	
降水量(mm)	0.0	0.5	47.0	0.0	1.0	3.0	0.0	0.0	48.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	76.0	2.0	0.0	0.0	0.0	18.5	3.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	31.5	0.5
潮	上げ潮	下げ潮	下げ潮	上げ潮	上げ潮	上げ潮	上げ潮	下げ潮	下げ潮	下げ潮	下げ潮	上げ潮	上げ潮	上げ潮	上げ潮	下げ潮	下げ潮	下げ潮	上げ潮	上げ潮	上げ潮	上げ潮	下げ潮	下げ潮	上げ潮	上げ潮	上げ潮	上げ潮	上げ潮	下げ潮	下げ潮
潮位(cm)	157	170	72	72	164	151	136	129	145	156	162	163	160	151	139	134	108	93	172	175	169	154	123	149	169	179	177	163	144	124	110
st.4	3.1	1.8	-	3.5	3.4	2.0	1.8	1.5	-	1.6	1.4	1.4	1.5	1.1	1.2	1.5	-	-	1.3	2.2	1.8	2.3	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	-	-
st.9	2.1	1.8	-	1.6	1.1	1.3	1.1	1.1	-	3.0	1.4	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.1	-	-	1.1	<1.0	1.8	1.8	<1.0	1.3	1.4	<1.0	<1.0	<1.0	-	-	
st.10	1.8	<1.0	-	<1.0	<1.0	1.2	<1.0	<1.0	-	2.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.1	-	-	<1.0	<1.0	2.0	1.8	1.4	1.5	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	-	-	
st.11	1.5	<1.0	-	<1.0	<1.0	<1.1	<1.0	<1.0	-	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	-	-	<1.0	<1.0	2.1	1.8	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	-	-	
st.12	2.6	2.5	-	1.6	<1.0	1.2	<1.0	2.2	-	3.1	1.7	1.2	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	-	-	<1.0	<1.0	2.4	2.4	1.2	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	-	-	



日	工事内容																															
	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	
国	防濁防止施設			防濁防止施設						防濁防止施設-設置																						
	防濁防止施設			防濁防止施設						防濁防止施設																						
県	防濁防止施設			防濁防止施設						防濁防止施設																						
	防濁防止施設			防濁防止施設						防濁防止施設																						
市	防濁防止施設			防濁防止施設						防濁防止施設																						
	防濁防止施設			防濁防止施設						防濁防止施設																						
区	防濁防止施設			防濁防止施設						防濁防止施設																						
	防濁防止施設			防濁防止施設						防濁防止施設																						
町	防濁防止施設			防濁防止施設						防濁防止施設																						
	防濁防止施設			防濁防止施設						防濁防止施設																						
村	防濁防止施設			防濁防止施設						防濁防止施設																						
	防濁防止施設			防濁防止施設						防濁防止施設																						
支	防濁防止施設			防濁防止施設						防濁防止施設																						
	防濁防止施設			防濁防止施設						防濁防止施設																						
組	防濁防止施設			防濁防止施設						防濁防止施設																						
	防濁防止施設			防濁防止施設						防濁防止施設																						
連	防濁防止施設			防濁防止施設						防濁防止施設																						
	防濁防止施設			防濁防止施設						防濁防止施設																						
合	防濁防止施設			防濁防止施設						防濁防止施設																						
	防濁防止施設			防濁防止施設						防濁防止施設																						
会	防濁防止施設			防濁防止施設						防濁防止施設																						
	防濁防止施設			防濁防止施設						防濁防止施設																						
協	防濁防止施設			防濁防止施設						防濁防止施設																						
	防濁防止施設			防濁防止施設						防濁防止施設																						
同	防濁防止施設			防濁防止施設						防濁防止施設																						
	防濁防止施設			防濁防止施設						防濁防止施設																						
会	防濁防止施設			防濁防止施設						防濁防止施設																						
	防濁防止施設			防濁防止施設						防濁防止施設																						
連	防濁防止施設			防濁防止施設						防濁防止施設																						
	防濁防止施設			防濁防止施設						防濁防止施設																						
合	防濁防止施設			防濁防止施設						防濁防止施設																						
	防濁防止施設			防濁防止施設						防濁防止施設																						
会	防濁防止施設			防濁防止施設						防濁防止施設																						
	防濁防止施設			防濁防止施設						防濁防止施設																						
協	防濁防止施設			防濁防止施設						防濁防止施設																						
	防濁防止施設			防濁防止施設						防濁防止施設																						



		異常確認の有無	工事との関連性	対策の検討	
目視 観察 結果	<p>調査地点の最高値は12月12日(PM)のst.5で観測された6.2mg/Lであった。 期間中は、全ての調査地点において工事監視基準値を満足していた。</p>				
	水質 調査 結果	<p>工事の濁り監視地点基準値 【st.5～8: SS=11mg/L】</p>	<p>期間中は、全地点で工事監視基準値を満足した。 平均値は1.9mg/L、&lt;1.0～6.2mg/Lの範囲で推移していた。</p>	特になし	
		<p>流入部負荷量の調査地点</p>	<p>SS=11mg/Lを超えた回数: st.14=25計測中16回 st.15=25計測中14回</p> <hr/> <p>SS=50mg/Lを超えた回数: st.14=25計測中2回 st.15=25計測中0回</p>	特になし	
		<p>流入水路部調査地点(st.14、st.15)は監視地点ではないため、基準値は設定されていない。</p>	<p>st.14:12/4 (AM 上げ潮時)125mg/Lが最大値であった。 なお、降水量は前々日が0.5mm、前日が47.0mm、当日が0.0mmであった。無風で流れがなく、濁りが表面に滞留した影響が考えられた。 st.15:12/21 (PM 上げ潮時)35mg/Lが最大値であった。 なお、降水量は前々日が0.0mm、前日が0.0mm、当日が18.5mmであった。降雨による影響が見られた。</p>		
基準超過時の 気象概況	<p>基準超過時の気象概況は以下の通りであった。</p> <p>全ての調査地点において工事監視基準値を満足していた。</p>		<p>【調査位置図】</p> 		
基準超過時の 工事状況	<p>基準超過時の工事内容は以下の通りであった。</p> <p>全ての調査地点において工事監視基準値を満足していた。</p>				



