

施工体制に係る加算点等の見直し【簡易型(実績重視型)】

工事名：平良港(本港地区)防波堤(下崎北)(改良)消波ブロック工事(第13次)

区分	項目 業者名	入札・契約手続 運営委員会 (第2回)の結果	施工体制の審査後			備考
		加算点 (30点満点)	企業の施工体制 評価点 (30点満点)	基礎点 (100点満点)	加算点 (30点満点)	
A -	地域開発(有)	18.7	30.0	100.0	18.7	
C *	(有)丸統重機土木	17.1	—	—	—	入札無効
A -	(株)渡久山建設	15.6	30.0	100.0	15.6	
C *	(有)千代田開発	18.7	—	—	—	入札無効
B *	(有)南成土木	11.6	—	—	—	入札無効
A -	(有)新里土木	21.1	30.0	100.0	21.1	
C *	(有)長浜建設	16.2	—	—	—	入札無効

工事名:平良港(本港地区)防波堤(下崎北)(改良)消波ブロック工事(第13次)

評価の視点 業者名	(1)施工計画		(2)企業の施工実績					(3)配置予定技術者の能力					(4)地理的条件		(5)社会的条件	(6)地域技能の活用	加算点						加算点 (30点満点)	備考
	同種工事の施工実績	工事成績	雇入工事の成績	優良工事表彰	品質管理の取り組み	工事事故	配置予定技術者の資格	同種工事の施工経験	工事成績(技術者)	優良技術者表彰	継続教育(CPD)の状況	地域内での特長	近隣地域での施工実績	災害協定の有無	活用協定の有無	得点内訳								
																過去15年間の同種工事の施工実績	開発建設部での過去5年度間の工事成績(港湾・空港関係工事の平均点(H18.20.21.22.23))	開発建設部(港湾・空港関係工事)での過去2年度間の雇入工事の平均点	過去3年度間の優良工事表彰の有無(H21.H22.H23港湾土木)	ISO9001の承認取得状況(営業所等・土木工事)	過去1年間に発生する事故状況	主任(監理)技術者の保有状況		
1 地域開発(有)	10.0	5.0	0.0	0.0	3.0	0.0	5.0	10.0	10.0	0.0	5.0	5.0	5.0	3.0	61.0	/	98.0	18.7	0.0	/	98.0	0.0	18.7	
2 (有)丸統重機土木	10.0	5.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	5.0	5.0	5.0	3.0	56.0	/	98.0	17.1	0.0	/	98.0	0.0	17.1	
3 (株)渡久山建設	10.0	5.0	0.0	0.0	3.0	0.0	5.0	10.0	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	3.0	51.0	/	98.0	15.6	0.0	/	98.0	0.0	15.6	
4 (有)千代田開発	10.0	5.0	0.0	0.0	3.0	0.0	5.0	10.0	10.0	0.0	5.0	5.0	5.0	3.0	61.0	/	98.0	18.7	0.0	/	98.0	0.0	18.7	
5 (有)南成土木	10.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	36.0	/	98.0	11.6	0.0	/	98.0	0.0	11.6	
6 (有)新里土木	10.0	8.0	0.0	0.0	3.0	0.0	5.0	10.0	15.0	0.0	5.0	5.0	5.0	3.0	69.0	/	98.0	21.1	0.0	/	98.0	0.0	21.1	
7 (有)長浜建設	10.0	5.0	0.0	0.0	3.0	0.0	5.0	10.0	10.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	53.0	/	98.0	16.2	0.0	/	98.0	0.0	16.2	

※着色(灰色)部は本工事の評価対象外である。