


第12回(3月期モニタリング／フィードバック 月例会議)

対象期間:平成29年3月1日～平成29年3月31日 那覇港湾・空港整備事務所

		異常確認の有無	工事との関連性	対策の検討	
目視観察結果	<p>クビレミドロ監視地点および工事の濁り監視地点の全てで、監視基準を満足していた。 クビレミドロ監視地点の最大値は、3月2日(PM)のst.2で5.2 mg/Lであった。 工事の濁り監視地点の最大値は、3月14日(PM)のst.5で4.3 mg/Lであった。</p>		-	特になし	
	水質調査結果	<p>クビレミドロ監視地点 基準値 【st.1～3: SS=7mg/L】</p>	<p>監視基準(SS=7 mg/L)を超過した地点はなかった。 平均値は1.7mg/L、&lt;1～5.2mg/Lの範囲で推移していた。</p>	-	
		<p>工事の濁り監視地点 基準値 【st.4～5、11～14: SS=11mg/L】</p>	<p>監視基準(SS=11mg/L)を超過した地点はなかった。 平均値は1.3mg/L、&lt;1.0～4.3mg/Lの範囲で推移していた。</p>	-	
		<p>流入部負荷量の調査地点</p>	<p>SS=11mg/Lを超えた回数: st.15=22回(38計測中) SS=50mg/Lを超えた回数: st.15=1回(38計測中) 平均値は17mg/L、3.9～99mg/Lの範囲で推移していた。</p>	-	
		<p>流入水路部調査地点(st.15)は監視地点ではないため、基準値は設定されていない。</p>	<p>3/6(AM)の99 mg/Lが最大値であった。 なお、降水量は前々日0.0mm、前日0.0mm、当日8.0mmであり、降雨による濁り流入がみられた。</p>		
基準超過時の気象概況	<p>全ての地点において工事監視基準値を満足していた。</p>				
基準超過時の工事状況	-				









第12回(3月期モニタリング／フィードバック 月例会議)

対象期間:平成29年3月1日～平成29年3月31日 沖縄県調査分

		異常確認の有無	工事との関連性	対策の検討
目視観察結果	<p>調査地点のSS最高値は3月11日(PM)のst.6で観測された3.4 mg/Lであった。 全ての地点において工事監視基準を満足していた。</p>		-	・特になし
	水質調査結果	<p>工事の濁り監視地点基準値 【st.6～10: SS=11mg/L】</p> <p>期間中は、全地点で工事監視基準値を満足した。 平均値は1.3mg/L、&lt;1.0～3.4mg/Lの範囲で推移していた。</p>	-	
		<p>流入部負荷量の調査地点</p> <p>SS=11mg/Lを超えた回数: st.16=38計測中21回 st.17=38計測中18回</p> <p>SS=50mg/Lを超えた回数: st.16=38計測中2回 st.17=38計測中1回</p>	-	
		<p>流入水路部調査地点(st.16、st.17)は監視地点ではないため、基準値は設定されていない。</p> <p>st.16:3/11 (AM 下げ潮時)135mg/Lが最大値であった。 なお、降水量は前々日0.0mm、前日3.0mm、当日30.0mmであり、降雨による濁水流入がみられた。 st.17:3/6 (AM 上げ潮時)143mg/Lが最大値であった。 なお、降水量は前々日0.0mm、前日0.0mm、当日8.0mmであり、降雨による濁水流入がみられた。</p>	-	
基準超過時の気象概況	<p>全ての地点において工事監視基準値を満足していた。</p>		<p>【調査位置図】</p>	
基準超過時の工事状況	-			



