


	異常確認の有無	工事との関連性	対策の検討
目視観察結果	<ul style="list-style-type: none"> <li>目視観察の結果、工事に伴う異常は確認されなかった。</li> </ul>		
水質調査結果	<ul style="list-style-type: none"> <li>基準値を超える濁りは観測されなかった。</li> </ul>		
生物監視調査	<p>モニタリング調査結果は別添の資料参照</p>		
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>汚濁防止膜設置日(カーテン連結含む): 1,3,4,5,6,9,11,12,13,16,17,18,19,20,22,24,25,26日(合計18日)</li> <li>石材投入・矢板打設日: 30日(合計1日)</li> </ul>		 <p>調査位置図</p> <p>11月工事位置</p>