

6月18日12:00現在
開発建設部河川班

1. ダム関係

(直轄):

福地ダム: 越流中

下流河川河口付近: 県道70号線川田橋上流右岸法面崩壊

規模: H 7m x W 5m程度

対応: 東村に連絡済。

新川ダム: 越流中(下流河川で被害なし)

安波ダム: 越流中(下流河川で被害なし)

普久川ダム: 越流中(下流河川で被害なし)

辺野喜ダム: 越流中(下流河川で被害なし)

漢那ダム: 越流中(下流河川で被害なし)

羽地ダム: 越流中(下流河川で被害なし)

貯水池上流法面崩壊

規模: 10m x 20m (目視)

対応: 特になし

大保ダム: 原石山進入口付近の地山崩落(被害は特になし)

規模: H 8m x W 4m x h 0.5m = V 1.6m³程度

対応: ブルーシート被覆による応急復旧済。

仮置きヤード法面小規模崩落(第三者被害・物損無し)

規模: W6~7m x H7~8m x h1m程度

対応: ブルーシート被覆による応急復旧準備中。

本ダム下流排水路周辺洗掘

・工事用道路の流失(路盤等)

規模: L=30m x w15m x h最大1m程度

対応: バリケードにより規制中

・護岸背面の土砂流出

規模: L=8m x w2.5m程度

対応: 碎石埋戻し+ブルーシート被覆による応急復旧実施中

右岸法面(アンカー対策箇所)の亀裂発生

縦排水沈下及び水平クラック箇所は、ブルーシート養生中

クラック箇所は、経過監視中

脇ダム左岸6号道路付近法面崩落(人的被害なし)

規模: L7~8m x W5~6m x h0.5~1.0m程度

対応: ブルーシート被覆による応急復旧実施済

脇ダム左岸(トランジション敷)において亀裂が発生

規模: 現在調査中

対応: ブルーシートにて養生中

原石山(東山)法面において、2段及び3段目の小段が変状

規模: 現在調査中

対応: ブルーシートにて養生中

材料仮置きヤード進入路舗装亀裂発生及び盛土法面小崩落
規模：・幅1cm(L=6.0m)程度の亀裂が2箇所が発生。
・盛土法面の小崩落(H=3.0m、W=5～7m、t=0.5m)
対応：検討中
原石山(南山)法面変状
規模：現在調査中
脇ダム堤体右岸上流ロック敷法面変状
規模：現在調査中

赤字部分が今回追加及び変更部分です。