

被 告 状 況 報 告 (第12報)

1 / 2

6月18日17:00現在
開発建設部河川班

1. ダム関係

(直轄) :

福地ダム	越流中	下流河川河口付近 : 県道70号線川田橋上流右岸法面崩壊
		規模 : H 7m × W 5m程度
		対応 : 東村に連絡済。
新川ダム	越流中 (下流河川で被害なし)	
安波ダム	越流中 (下流河川で被害なし)	
普久川ダム	越流中 (下流河川で被害なし)	
辺野喜ダム	越流中 (下流河川で被害なし)	
漢那ダム	越流中 (下流河川で被害なし)	
羽地ダム	越流中 (下流河川で被害なし)	貯水池上流法面崩壊
		規模 : 10m × 20m (目視)
		対応 : 特になし
大保ダム	原石山進入口付近の地山崩落 (被害は特になし)	
		規模 : H 8m × W 4m × h 0.5m = V 1.6m ³ 程度
		対応 : ブルーシート被覆による応急復旧済。
		仮置きヤード法面小規模崩落 (第3者被害・物損無し)
		規模 : W 6 ~ 7m × H 7 ~ 8m × h 1m程度
		対応 : ブルーシート被覆による応急復旧準備中。
本ダム	下流排水路周辺洗掘	
	・工事用道路の流失 (路盤等)	
		規模 : L=30m × w15m × h 最大 1m程度
		対応 : バリケードにより規制中
	・護岸背面の土砂流出	
		規模 : L=8m × w2.5m程度
		対応 : 碎石埋戻し + ブルーシート被覆による応急復旧実施中
	右岸法面 (アンカー対策箇所)	の亀裂発生
		縦排水沈下及び水平クラック箇所は、ブルーシート養生中
		クラック箇所は、経過監視中
脇ダム	左岸 6号道路付近法面崩落 (人的被害なし)	
		規模 : L 7 ~ 8m × W 5 ~ 6m × h 0.5 ~ 1.0m程度
		対応 : ブルーシート被覆による応急復旧実施済
脇ダム	左岸 (トランジション敷)	において亀裂が発生
		規模 : 現在調査中
		対応 : ブルーシートにて養生中
原石山 (東山)	法面において、2段及び3段目の小段が変状	
		規模 : 現在調査中
		対応 : ブルーシートにて養生中

被 害 状 況 報 告 (第12報)

2 / 2

材料仮置きヤード進入路舗装亀裂発生及び盛土法面小崩落

規模：・幅 1cm (L=6.0m) 程度の亀裂が 2箇所で発生。

・盛土法面の小崩落 (H=3.0m, W=5 ~ 7m, t=0.5m)

対応：道路規制及び盛土法面崩落箇所のブルーシート被覆

原石山(南山)法面変状

規模：コンクリート吹付面亀裂、法面小崩落 (H=3m, W=3m)

対応：ブルーシートにて被覆

脇ダム堤体右岸上流ロック敷付近法面小崩落

規模：L=1.0m, W=1.0m

対応：ブルーシートにて被覆 □

赤字部分が今回追加及び変更部分です。