


		異常確認の有無	工事との関連性	対策の検討					
目視観察結果	<p>クビレミドロ監視地点及び、工事の濁り監視地点の全てで、監視基準を満足していた。 クビレミドロ監視地点での最大値は11月4日のst.1で4.3mg/Lであった。 工事の濁り監視地点での最大値は11月18日のst.4で4.2mg/Lであった。</p>		<p>今月の国施工事は、浚渫工事及び護岸工事で、泊地浚渫、揚土、潜水探査、排水砂管設備設置、汚濁防止膜設置、深淺測量、工事用道路土砂盛土、均し、付属物撤去、護岸撤去等が行われていたが、施工箇所からの濁りの拡散は確認されなかった。</p>						
	水質調査結果	<table border="1"> <tr> <td>クビレミドロ監視地点基準値 【st.1～3: SS=7mg/L】</td> <td> <p>全ての地点で、監視基準(SS=7mg/L)を満足していた。 平均値は2.4mg/L、0.7～4.3mg/Lの範囲で推移していた。</p> </td> </tr> <tr> <td>工事の濁り監視地点基準値【st.4～12: SS=11mg/L】</td> <td> <p>全ての地点で、監視基準(SS=11mg/L)を満足していた。 平均値は1.3mg/L、0.2～4.2mg/Lの範囲で推移していた。</p> </td> </tr> <tr> <td>流入部負荷量の調査地点</td> <td> <p>SS=11mg/Lを超えた回数: st.13=16回(23計測中) SS=50mg/Lを超えた回数: st.13=2回(23計測中) 平均値は23.3mg/L、8.1～91.4mg/Lの範囲で推移していた。</p> </td> </tr> <tr> <td>流入水路部調査地点(st.13)は監視地点ではないため、基準値は設定されていない。</td> <td> <p>11/29の91.4mg/Lが最大値であった。 なお、降水量は前々日0.0mm、前日23.0mm、当日0.5mmであり、降雨による濁水流入もみられなかった。</p> </td> </tr> </table>			クビレミドロ監視地点基準値 【st.1～3: SS=7mg/L】	<p>全ての地点で、監視基準(SS=7mg/L)を満足していた。 平均値は2.4mg/L、0.7～4.3mg/Lの範囲で推移していた。</p>	工事の濁り監視地点基準値【st.4～12: SS=11mg/L】	<p>全ての地点で、監視基準(SS=11mg/L)を満足していた。 平均値は1.3mg/L、0.2～4.2mg/Lの範囲で推移していた。</p>	流入部負荷量の調査地点
クビレミドロ監視地点基準値 【st.1～3: SS=7mg/L】	<p>全ての地点で、監視基準(SS=7mg/L)を満足していた。 平均値は2.4mg/L、0.7～4.3mg/Lの範囲で推移していた。</p>								
工事の濁り監視地点基準値【st.4～12: SS=11mg/L】	<p>全ての地点で、監視基準(SS=11mg/L)を満足していた。 平均値は1.3mg/L、0.2～4.2mg/Lの範囲で推移していた。</p>								
流入部負荷量の調査地点	<p>SS=11mg/Lを超えた回数: st.13=16回(23計測中) SS=50mg/Lを超えた回数: st.13=2回(23計測中) 平均値は23.3mg/L、8.1～91.4mg/Lの範囲で推移していた。</p>								
流入水路部調査地点(st.13)は監視地点ではないため、基準値は設定されていない。	<p>11/29の91.4mg/Lが最大値であった。 なお、降水量は前々日0.0mm、前日23.0mm、当日0.5mmであり、降雨による濁水流入もみられなかった。</p>								
基準超過時の気象概況	<p>全ての地点で、監視基準を満足していた。</p>								
基準超過時の工事状況	<p>全ての地点で、監視基準を満足していた。</p>								

第8回(11月期モニタリング／フィードバック 月例会議)

対象期間: 令和4年11月1日～令和4年11月30日 沖縄県調査分

		異常確認の有無	工事との関連性	対策の検討	
目視 観察 結果	<p>調査地点の最高値は11月15日(PM)のst.5で観測された9.5mg/Lであった。 期間中は、全ての調査地点において工事監視基準値を満足していた。</p>				
	水質 調査 結果	<p>工事の濁り監視地点基準値 【st.5～8: SS=11mg/L】</p>	<p>期間中は、全地点で工事監視基準値を満足した。 平均値は2.8mg/L、<1.0～9.5mg/Lの範囲で推移していた。</p>	特になし	
		<p>流入部負荷量の調査地点</p>	<p>SS=11mg/Lを超えた回数: st.14=23計測中23回 st.15=23計測中17回</p> <hr/> <p>SS=50mg/Lを超えた回数: st.14=23計測中2回 st.15=23計測中2回</p>	特になし	
		<p>流入水路部調査地点(st.14、st.15)は監視地点ではないため、基準値は設定されていない。</p>	<p>st.14:11/28 (AM 上げ潮時)69mg/Lが最大値であった。 なお、降水量は前々日が14.0mm、前日が0.0mm、当日が23.0mmであった。降雨による影響が見られた。 st.15:11/10 (AM 下げ潮時)89mg/Lが最大値であった。 なお、降水量は前々日が0.0mm、前日が18.0mm、当日が40.0mmであった。降雨による影響が見られた。</p>		
基準超過時の気象概況	<p>基準超過時の気象概況は以下の通りであった。</p> <p>全ての調査地点において工事監視基準値を満足していた。</p>				
基準超過時の工事状況	<p>基準超過時の工事内容は以下の通りであった。</p> <p>全ての調査地点において工事監視基準値を満足していた。</p>				
		<p>【調査位置図】</p>			

