

第 2 回	仮設橋梁工事モニタリング/フィードバック 月例会議	平成16年4月6日	対象期間:平成16年3月1日～平成16年3月25日	那覇港湾空港工事事務所
	異常確認の有無	工事との関連性	対策の検討	
目視観測結果	<ul style="list-style-type: none"> ・導杭移設時等において、半径1～2m程度の局所的な濁りは見られたものの、周辺海域への拡散等、工事に起因する周辺海域への影響は認められなかった。 			
水質調査結果	<ul style="list-style-type: none"> ・流入水路部(St.19、20、A)は、比較的高い値を示す傾向がみられる。 ・一般的にSS10前後で安定した状況にあった。 	<ul style="list-style-type: none"> ・工事作業の有無に関わらず増減があり、降雨等の影響と考えられる。 		
生物監視調査	<ul style="list-style-type: none"> ・オキナワワラガコの3月期の調査結果から、生息確認個体数はA地点で34個体、B地点で84個体が確認された。 		<ul style="list-style-type: none"> ・今後の継続的な調査による確認が必要と考えられる。 	
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・工事状況(仮設橋梁) 杭打ち作業は3月17日に終了。 ・水質調査及び目視観測の結果から、工事に起因する濁りの影響は認められなかった。 			