


	異常確認の有無	工事との関連性	対策の検討
目視観察結果	<ul style="list-style-type: none"> 目視観察の結果、工事に伴う異常は確認されなかった。 		
水質調査結果	<ul style="list-style-type: none"> 基準値を超える濁りは観測されなかった。 		
生物監視調査	<p>モニタリング調査結果は別添の資料参照</p>		
その他	<ul style="list-style-type: none"> 石材投入・矢板打設日: 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31日(合計22日) 1～3日: 年始休み 14日: 強風のため海上調査地点の作業休止(工事作業も中止) 		