内閣府

令和８年６月１２日
～美ら島の未来を拓く～
沖縄総合事務局

「ミュージックタウン音市場」前のガジュマルの対応について

（第 ３ 報）

～倒木したガジュマルの再生に向けた方向性について～

台風6号の強風により、令和8年6月1日（月）に国道330号沖縄市胡屋（ごや）交差点「ミュージックタウン音市場」前で倒木したガジュマルについて、本日、樹木の専門家等による現地確認を行い、再生に向けた対応の方向性が確認されたことから、お知らせします。

1. 樹木診断の結果、南根腐病は確認されず、樹勢も問題ない。
2. 専門家の診断によれば、適切な環境での管理を行うことにより、再生の可能性は十分認められる、との見解が示された。
3. 再生に向けて、沖縄市内の八重島公園内への移動を検討する。
4. 適切な管理のもと移動先での回復状況を踏まえ、元の「ミュージックタウン音市場」前へ戻すことを含めた今後の植栽計画を検討する。
5. 現在の植栽マスについては、必要な改良や倒木防止対策を検討する。

なお、今後の対応については、沖縄市、専門家と連携し、南部国道事務所が主体となって進めて参ります。

〇問い合わせ先
内閣府　沖縄総合事務局　南部国道事務所
副所長　　福地　友博（内線：205）　副所長　　高良　茂宏（内線：204）
TEL：098-861-2336（代表）　FAX:098-868-1196

■現地確認参加者

○琉球大学　農学部

亜熱帯農林環境科学科　教授　谷口（たにぐち）　真吾（しんご）

○日本樹木医会　沖縄県支部長　生沢（いくざわ）　均（ひとし）

○沖縄市長　花城（はなしろ）　大輔（だいすけ）

○沖縄市議会議長　瑞慶山（ずけやま）　良一郎（りょういちろう）

○南部国道事務所　所長　松澤（まつざわ）　尚利（なおとし）

ガジュマル倒木箇所　現地確認箇所

別紙1

確認場所　位置図



ガジュマルの状況

強風による倒木状況（6月2日時点）

現地確認状況（6月12日時点）

現地確認状況（6月12日時点）

現地確認状況（6月12日時点）