

平成21年6月11日からの大雨に伴う被害状況及び洪水調節状況報告(ダム管理・補助河川関係)

流域調整課

平成21年6月19日 0時現在

1. 気象情報、河川班の体制

	注意→	警戒→	→非常	警戒→	注意→	解除
北部ダム統管	6/12 16:07				▶	6/13 04:21
北部ダム統管	6/13 07:27				▶	6/13 16:41
北部ダム統管	6/15 03:35				▶	6/15 10:20

※沖縄本島中部地区洪水警報発表(6/12 15:36)、解除(6/13 04:21)

※名護地区、恩納・金武地区大雨・洪水警報発表(6/12 16:08)、解除(6/13 04:21)

※国頭地区大雨・洪水警報発表(6/12 18:07)、解除(6/13 04:21)

※中部地区、名護地区、恩納・金武地区大雨警報発表(6/13 07:27)、警報から注意報(6/13 16:41)

※南部地区、中部地区、名護地区大雨・洪水警報発表(6/15 03:35)、警報から注意報(6/15 10:20)

2. 降雨状況(主な観測所)

福地ダム	累加雨量	364mm	(6/11 9:00～6/19 0:00)
	最大時間雨量	34mm/h	(6/12 17:00～18:00)
安波ダム	累加雨量	333mm	(6/11 9:00～6/19 0:00)
	最大時間雨量	22mm/h	(6/12 19:00～20:00)
羽地ダム	累加雨量	525mm	(6/11 9:00～6/19 0:00)
	最大時間雨量	45mm/h	(6/12 16:00～17:00)
漢那ダム	累加雨量	422mm	(6/11 9:00～6/19 0:00)
	最大時間雨量	54mm/h	(6/12 15:00～16:00)

※ダム雨量は流域平均雨量

3. 状況

【直轄管理ダム関係】

・洪水調節ダム

	最大流入量	全放流量	カット率
漢那ダム(6/12 15:37～16:58)	81.5m ³ /s(6/12 16:36)	0.2m ³ /s	99.8%
漢那ダム(6/12 20:12～20:43)	48.2m ³ /s(6/12 20:24)	0.2m ³ /s	99.6%
福地ダム(6/12 17:17～18:40)	276m ³ /s(6/12 17:40)	2.4m ³ /s	99.1%

・被害情報

なし

【補助河川・ダム関係】 沖縄県河川課の情報による(6/16 9時現在)

①河川関係

・被害情報

- 二級河川安謝川古島地区で河川氾濫により車1台が水没
※古島地区は氾濫危険水位を0.96m超過
- 二級河川汀間川(名護市)で護岸30m崩壊、それに伴い市道も1m陥没

・水位情報周知河川8河川の情報

- 氾濫危険水位を超えた河川 5河川→安里川、真嘉比川、安謝川(古島、石嶺)、比謝川
- 避難判断水位を超えた河川 5河川→安里川、真嘉比川、安謝川(古島、石嶺)、比謝川
- 氾濫注意水位を超えた河川 5河川→安里川、真嘉比川、安謝川(古島、石嶺)、比謝川

②ダム関係

・洪水調節ダム

	最大流入量	全放流量	カット率	累計雨量(mm)
倉敷ダム(6/12 22:01～6/13 2:00)	21.3m ³ /s(6/12 23:17)	0.06m ³ /s	99.7%	191
倉敷ダム(6/13 07:24～7/ 07:57)	16.4m ³ /s(6/13 07:42)	0.06m ³ /s	99.6%	28
金城ダム(6/14 22:40～23:18)	14.5m ³ /s(6/14 22:57)	3.9m ³ /s	73.3%	126
我喜屋ダム(6/14 01:11～02:43)	2.4m ³ /s(6/14 01:32)	0.002m ³ /s	100.0%	112
我喜屋ダム(6/18 05:12～7:31)	1.4m ³ /s(6/18 05:20)	0.048m ³ /s	89.0%	60

・被害情報

なし