





平良港(本港地区)航路(-11.0m)浚渫工事(第2次) 技術提案の審査表(標準Ⅱ型)

業者名	(1)施工計画				(2)企業の施工実績						(3)配置予定技術者の能力				(4)地理的条件			(5)地域技能の活用	加算点1		
	工程管理に係わる技術的所見	施工上の課題に対する技術的所見	施工上配慮すべき事項の技術的所見	材料の品質管理に関わる技術的所見	同種工事の施工実績	工事成績	低入札工事の工事成績	優良工事表彰	品質管理の取り組み	工事故等	配置予定技術者の資格	同種工事の施工経験	優良技術者表彰	継続教育(CPD)	地域内での拠点の有無	近隣地域での施工実績	近隣地域での施工実績	県内業者の下請活用の有無	得点 合計(40点満点)	企業の得点計	得点の合計
評価の視点	工期設定の適切性	発注者が指定した施工上の課題への対応の確性・理解度	施工上配慮すべき事項の適切性・理解度	施工上配慮すべき事項の適切性・理解度	過去15年間の同種工事の施工実績	開発建設部での過去3年度間における工事成績(港湾・空港等関係)の平均点(H19,H20,21)	開発建設部内(港湾・空港所管)での過去2年度間の低入札工事の最も低い工事成績点	過去3年度間の優良工事表彰の有無(H19,H20,H21港湾等浚渫工事)	ISO9001の承認取得状況(管内の営業所等・土木工事)	過去1年間における事故状況	主任(監理)技術者の保有する資格	過去15年間の主任(監理)技術者の施工経験	過去3年度間の優良技術者表彰(H19,H20,H21港湾等浚渫工事)	過去1年度間の単位取得状況	宮古圏内における本店・支店等の有無	過去15年間の近隣地域(沖縄県内)の港湾空港工事の実績	過去3年間の沖縄県内の土木工事の実績(建築・民間・米軍工事は除く)なお、共同企業体の場合は構成員全ての合計				
	等式4-1	様式4-2	様式4-3	様式4-4	10点満点	20点満点	-20点減点	10点満点	5点満点	-10点減点	5点満点	10点満点	10点満点	5点満点	5点満点	5点満点	5点満点				
1	先嶋建設(株)																		欠格		
2	(株)大米建設		10.0	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	3.0	-10.0	5.0	10.0	0.0	0.0	5.0	5.0			58.0	/	125.0
3	(株)大寛組		0.0	20.0	10.0	10.0	0.0	0.0	3.0	0.0	5.0	10.0	0.0	5.0	0.0	5.0			68.0	/	125.0
4	(株)内間土建		0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	3.0	0.0	5.0	10.0	0.0	5.0	0.0	3.0			46.0	/	125.0
5	(株)屋部土建		10.0	10.0	10.0	10.0	0.0	3.0	5.0	0.0	5.0	10.0	0.0	5.0	0.0	5.0			73.0	/	125.0
6	共和産業(株)		10.0	20.0	10.0	15.0	0.0	10.0	3.0	0.0	5.0	10.0	0.0	5.0	5.0	5.0			98.0	/	125.0
7	丸尾建設(株)		10.0	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	3.0	0.0	5.0	10.0	0.0	5.0	0.0	5.0			68.0	/	125.0
8	牧港建設(株)		0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	5.0	10.0	0.0	5.0	0.0	3.0			36.0	/	125.0
9	(株)南海土木		10.0	0.0	10.0	15.0	0.0	0.0	3.0	0.0	5.0	10.0	0.0	5.0	0.0	3.0			61.0	/	125.0
10	八重山興業(株)		0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	10.0	0.0	5.0	0.0	3.0			33.0	/	125.0

※着色(灰色)部は本工事の評価対象外である。