

沖縄県国頭郡大宜味村字喜如嘉 580

(有) 新栄建設

代表取締役 山口 善則 殿

内閣府沖縄総合事務局
北部国道事務所長
米須 俊彦

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。
疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。
なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記のとおりです。

記

- 1

工 事 名

令和6年度幸喜北地区電線共同溝設置（その2）工事
- 2

工 期

令和 7 年 4 月 1 日 ～ 令和 8 年 3 月 3 1 日
- 3

完成技術検査年月日

令和 8 年 3 月 2 6 日
- 4

成 績 評 定

①評定点

79 点

別表1のとおり

②技術提案履行確認

履行

③工事技術的難易度評価

II

別表2のとおり
- 5

送 付 先

〒905-0019 沖縄県名護市大北4-28-34
内閣府沖縄総合事務局 北部国道事務所 総務課 契約係
TEL 0980-52-4350
- 6

手続き等の問い合わせ先

〒905-0019 沖縄県名護市大北4-28-34
内閣府沖縄総合事務局 北部国道事務所 総務課 契約係
TEL 0980-52-4350

別表 1

項 目 別 評 定 点

工事名 令和6年度幸喜北地区電線共同溝設置（その2）工事

評 価 項 目	細 別	評 定 点 / 満 点
1. 施 工 体 制	I. 施工体制一般	3.2 / 3.3 点
	II. 配置技術者	3.7 / 4.1 点
2. 施 工 状 況	I. 施工管理	11.2 / 13.0 点
	II. 工程管理	7.1 / 8.1 点
	III. 安全対策	6.2 / 8.8 点
	IV. 対外関係	3.6 / 3.7 点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出 来 形	12.1 / 14.9 点
	II. 品 質	12.0 / 17.4 点
	III. 出来ばえ	7.2 / 8.5 点
4. 工事特性（加点のみ）	I. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3 点
5. 創意工夫（加点のみ）	I. 創 意 工 夫	5.3 / 5.7 点
6. 社会性等（加点のみ）	I. 地域への貢献等	3.2 / 5.2 点
7. 法令遵守等（減点のみ）	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		79 / 100 点

※評定点合計は、各細別評定点を合計しても四捨五入の関係で合わない場合があります。

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表(土木)

工事名 令和6年度幸喜北地区電線共同溝設置(その2)工事

大 項 目	評 価	小 項 目	評 価
1. 構 造 物 条 件	B	① 規 模	B
		② 形 状	
		③ そ の 他	
2. 技 術 特 性	C	① 工 法 等	
		② そ の 他	
3. 自 然 条 件	C	① 湧水・地下水	
		② 軟 弱 地 盤	
		③ 作業用道路・ヤード	
		④ 気 象・海 象	
		⑤ そ の 他	
4. 社 会 条 件	B	① 地中障害物	B
		② 近 接 施 工	
		③ 騒 音・振 動	
		④ 水 質 汚 濁	
		⑤ 作業用道路・ヤード	
		⑥ 現 道 作 業	B
		⑦ そ の 他	
5. マネジメント特性	B	① 他工区調整	
		② 住 民 対 応	B
		③ 関係機関対応	B
		④ 工 程 管 理	C
		⑤ 品 質 管 理	C
		⑥ 安 全 管 理	C
		⑦ そ の 他	
6. 特別考慮要因		—	—
工 事 区 分		5.13電線共同溝・CAB	5130
「 易、やや難、難 」 評 価			やや難
工事難易度評価(Ⅰ～Ⅵ)			Ⅱ