


工事の実施状況

汚濁防止膜の設置位置



汚濁防止膜の設置位置図




① 【V工区】平成29年5月撮影



② 【北側進入灯】平成29年5月撮影

汚濁防止膜の設置状況写真

護岸工事等



護岸工事等の実施位置図



① 【I工区】被覆ブロック据付状況
(平成29年3月撮影)




② 【IV工区】被覆ブロック据付状況
(平成29年6月撮影)



③ 【V工区】通水路部基礎捨石投入状況
(平成29年5月撮影)

護岸工事等の状況写真

埋立工事



埋立工事の実施位置図



① 【Ⅱ工区】岩ズリ投入状況
(平成29年4月撮影)




② 【Ⅲ工区】全景
(平成29年1月撮影)



③ 【Ⅳ工区】岩ズリ投入状況
(平成29年6月撮影)

埋立工事の状況写真

その他空港施設工事



その他空港施設工事の実施位置図



① 南側進入灯工事 作業構台施工状況
(平成29年5月撮影)



② 北側進入灯工事 杭打設状況
(平成29年5月撮影)



③ 管制塔工事 杭工事施工状況
(平成29年4月撮影)

その他空港施設工事の状況写真