

状況写真
平良港 本港地区



平良港 航空写真

平良港本港地区
防波堤整備事業



防波堤整備状況

防波堤(下崎西)(改良)

航路(-11m)

本港地区

防波堤(下崎北)(改良)

避難泊地


防波堤(下崎北)(第二)

■ 整備済み


■ 消波ブロック設置

平成21年2月撮影

防波堤(下崎西)(改良)



平成25年7月 整備状況



平成27年6月 整備状況

防波堤(下崎北)(改良)



平成24年8月 整備状況



平成27年6月 整備状況