


定期水質調査地点図

	1号TN		幸地川水系		2号TN		世富慶川水系						1号TN		喜知留川水系	建設段階 (排水基準)	管理段階 (環境基準)
	名1ト-2	幸3	名2ト-1	※世5	※世6	※世5'	※世6'	3号トンネル 流末1'	名3ト-1	名1ト-1	名1ト-1 ポンプ放流	喜1					
[定期調査] (8回目) 七素	H24.11.14	0.005	0.002	0.020	0.015	-	0.004	-	-	-	0.007	0.002					
[定期調査] (9回目) 七素	H25.2.15	0.004	0.001	0.019	0.013	-	0.005	-	-	-	0.005	<0.001					
[定期調査] (10回目) 七素	H25.5.15	0.004	0.001	0.017	0.008	-	0.002	-	-	-	0.007	0.002					
[定期調査] (11回目) 七素	H25.8.27.28	0.003	<0.001	0.020	0.010	-	0.002	-	<0.001	-	0.007	0.001					
[定期調査] (12回目) 七素	H25.11.15	0.003	<0.001	0.018	-	0.012	-	0.005	-	-	0.004	0.001					
[定期調査] (13回目) 七素	H26.2.14	0.004	<0.001	0.017	-	0.012	-	<0.001	-	-	0.003	-					
[定期調査] (14回目) 七素	H26.5.16	0.004	<0.001	0.016	-	0.006	-	0.002	-	-	0.004	-					
[定期調査] (15回目) 七素	H26.8.12	0.005	0.001	0.018	-	0.012	-	0.004	-	-	0.005	-					
[定期調査] (16回目) 七素	H26.11.12	0.004	0.001	0.017	-	0.014	-	0.007	-	<0.001	0.004	-					
[定期調査] (17回目) 七素	H27.3.9	0.003	<0.001	0.016	-	0.015	-	0.005	-	<0.001	0.003	-					
[定期調査] (18回目) 七素	H27.5.26	0.003	<0.001	0.017	-	0.012	-	0.003	-	-	0.003	-					
[定期調査] (19回目) 七素	H27.8.12	0.003	<0.001	0.016	-	0.015	-	0.009	-	-	0.003	-					
[定期調査] (20回目) 七素	H27.11.30	0.003	<0.001	0.017	-	0.014	-	0.005	-	-	0.003	-					
[定期調査] (21回目) 七素	H28.2.15	0.003	<0.001	0.017	-	0.010	-	0.004	-	<0.001	0.004	<0.001					

※ 付替水路設置に伴い、調査地点を世5→世6、世5'→世6'へ変更した
 ※ 1号トンネル湧水ポンプ復旧に伴い、調査地点を名1ト-1→名1ト-1ポンプ放流へ変更した
 ※ 過去の定期調査についてはホームページ参照



→ トンネル湧水流れ
 ○ トンネル湧水流末(河川合流部)