

令和5年度調査結果

定期水質調査地点図

[単位: mg/L]

		1号TN	幸地川水系		2号TN		世富慶川水系						1号TN		喜知留川水系		建設段階 (排水基準)	管理段階 (環境基準)
			名1トー2	幸3	名2トー1	※1 世5	※1 世6	※1 世5'	※1 世6'	3号トンネル 流末1'	名3トー1	※2 名1トー1	※2 名1トー1 ポンプ放流	喜1				
【定期調査】	(19回目)	ヒ素	H27.8.12	0.003	<0.001	0.016	—	0.015	—	0.009	—	—	0.003	—	—	0.1以下	0.01以下	
【定期調査】	(20回目)	ヒ素	H27.11.30	0.003	<0.001	0.017	—	0.014	—	0.005	—	—	0.003	—	—			
【定期調査】	(21回目)	ヒ素	H28.2.15	0.003	<0.001	0.017	—	0.010	—	0.004	—	<0.001	—	0.004	<0.001			
【定期調査】	(22回目)	ヒ素	H28.5.24	0.003	<0.001	0.018	—	0.014	—	0.006	—	<0.001	—	0.006	0.001			
【定期調査】	(23回目)	ヒ素	H28.8.15	0.003	0.001	0.021	—	0.015	—	0.007	—	0.001	—	0.006	0.002			
【定期調査】	(24回目)	ヒ素	H28.11.18(2.6)	0.003	<0.001	0.019	—	0.018	—	(0.008)	—	<0.001	—	0.004	0.001			
【定期調査】	(25回目)	ヒ素	H29.2.23	0.003	<0.001	0.018	—	0.009	—	0.001	—	<0.001	—	0.004	0.002			
【定期調査】	(26回目)	ヒ素	H30.3.6	0.002	<0.001	0.017	—	0.013	—	0.001	—	—	—	0.003	<0.001			
【定期調査】	(27回目)	ヒ素	H31.2.15	0.003	<0.001	0.018	—	0.030	—	0.004	—	—	—	0.004	0.001			
【定期調査】	(28回目)	ヒ素	R2.3.3	0.003	0.001	0.017	—	0.016	—	0.006	—	—	—	0.004	0.001			
【定期調査】	(29回目)	ヒ素	R3.1.21	0.002	<0.001	0.015	—	0.009	—	0.003	—	—	—	0.004	0.001			
【定期調査】	(30回目)	ヒ素	R4.2.4	0.002	<0.001	0.016	—	0.011	—	0.001	—	—	—	0.009	0.004			
【定期調査】	(31回目)	ヒ素	R5.3.3	0.003	<0.001	0.020	—	0.018	—	0.008	—	—	—	0.016	0.001			
【定期調査】	(32回目)	ヒ素	R6.2.9	0.003	0.001	0.024	—	0.020	—	0.010	—	—	—	0.010	0.004			

※1: 付替水路設置に伴い、調査地点を世5→世6、世5'→世6'へ変更した。(H25)
※2: 1号トンネル湧水ポンプ復旧に伴い、調査地点を名1ト-1→名1ト-1ポンプ放流へ変更した。(H26)
※3: 過去の定期調査結果については(表に記載より以前)、北部国道事務所ホームページ参照 URL: <http://www.dco.ogb.go.jp/hokkoku/>
※4: 世6(27回目)において分析結果が特異値(0.03)となっているが、上澄み液分析では0.016。
なお、下流側世6'においては、0.004で環境基準以下となっている。
※5: 表中「<0.001」とは、最小数値以下の事である。

