






汚濁防止膜の設置状況



汚濁防止膜設置状況写真

護岸工事(本体)



護岸工事の実施位置図



① 捨石均し状況(平成28年6月撮影)

② 裏込材投入状況(平成28年10月撮影)

③ 消波ブロック据付状況(平成28年10月撮影)

護岸工事状況写真

護岸工事(ケーソン据付)



護岸工事(ケーソン据付)の実施位置図



① ケーソン据付状況(平成28年6月撮影)



② ケーソン中詰砂投入状況
(平成28年8月撮影)



③ 蓋ブロック据付状況(平成28年6月撮影)

護岸工事(ケーソン据付)の状況写真

埋立工事



埋立工事の実施位置図



【Ⅲ工区】(平成28年6月撮影)



【Ⅲ工区】(平成28年7月撮影)



【Ⅲ工区】(平成28年7月撮影)

埋立工事状況写真