

国 管 理 7 ダ ム の 総 点 検 結 果

記者発表資料

1月5日（金）以降、福地ダムでペイント弾などの弾薬類が発見され、県民の間にダムの水質に対する不安の声もあることから、1月15日（月）から北部ダム統合管理事務所では、管理する7ダムの総点検を実施しました。

総点検の実施の中で、1月15日（月）には、新川ダムにおいて照明弾らしきもの1個、1月18日（木）には、福地ダムにおいて県警等による回収作業を行った周辺において複数のペイント弾を発見いたしました。

それ以外の危険物は発見されませんでした。

なお、危険物以外の発見・回収がありました。

詳細については、添付資料の通りです。

なお、新川ダムで発見された照明弾らしきものは、18日（木）に名護署により回収されました。

平成19年1月19日

内 閣 府

沖縄総合事務局

記 者 発 表

沖縄総合事務局記者クラブ

問い合わせ先

内閣府 沖縄総合事務局 開発建設部 流域調整室 管理係長 町田 宗久
電話番号 098-866-0031（代表）内線 3811
098-862-1457（直通）
〒900-8530 那覇市前島二丁目21番地7号

福地ダムにおけるペイント弾発見を受けての 管理7ダムの総点検結果

○ 北部ダム統合管理事務所は、去る1月5日(金)以降、福地ダムにおいて、ペイント弾などの弾薬類が数次にわたり発見され、県民の間にダムの水質に対する不安の声も見られたことから、1月15日(月)から管理している7つのダムにおいて、ペイント弾等の弾薬物の有無の確認と、あわせてその他のダムの水質に影響を与えるような投棄物等の有無について、7ダム延べ約103 km にわたり、貯水池(湖岸)の総点検を実施した。

○ 結果の概要は、以下のとおりである。なお、詳細は別添資料に示す。

【点検結果の概要】

1. 点検対象ダム(7ダム)及び調査方法 [()内は、調査延長]

1) 点検対象ダム

○ 貯水池のほとんど又は一部が米軍との共同使用区域となっているダム

① 福地ダム (約40 km)

② 新川ダム (約4 km)

③ 安波ダム (約7 km)

④ 普久川ダム(約7 km)

⑤ 漠那ダム (約10 km)

計 約68 km

○ 米軍との関わりがないダム

① 辺野喜ダム(約14 km)

② 羽地ダム (約21 km)

計 約35 km

2) 調査方法

調査方法は、ダム貯水池湖岸を船から巡視員による目視確認及び、上陸できる箇所については徒歩による目視確認を行った。

2. 点検結果

今回の点検において、発見・回収したものは、以下のとおりである。

1) 弾薬類等の危険物

- 新川ダムにおいて照明弾と思われるもの1個を発見。
(15日午後県道70号線高江橋上流付近で発見)
- 福地ダムにおいて複数のペイント弾を発見。
(1月16日(火)に県警等による回収作業を行った周辺で発見)

※ 今回の点検開始以前に、福地ダムで1月5日にペイント弾を、1月11日にペイント弾と手榴弾及び照明弾を発見。

2) その他 (※回収物の名称については推測を含む)

- | | |
|--|--------------------|
| ○ 水筒類 (10 個) | ○ 食料袋類 (54 枚) |
| ○ ケース類 (16 個) | ○ クリーム缶 (55 個) |
| ○ ペイント弾ケース (5 個) | |
| ○ ペットボトル類 (474 本) | ○ 空き缶・ビン類 (261 個) |
| ○ ビニール袋類 (94 枚) | ○ 発泡スチロール類 (182 個) |
| ○ その他 (飯ごう、薬きょう、虫除けスプレー、貯水槽、タイヤ、洗濯機、・・・) | |

※ 一般のゴミと推測されるものを含む。

※ なお、回収地点等において魚類の死骸等は確認されておらず水質の異常は認められていない。

福地ダムにおけるペイント弾等の発見に関する主な経緯

平成19年1月5日（金）

- 湖面巡視中に福地ダムのサンヌマタ川でペイント弾発見。1,500 発（30 箱× 50 発）

平成19年1月6日（土）

- 海兵隊キャンプハンセン憲兵隊が名護署で現物確認。

平成19年1月9日（火）

- 名護署が現場検証。

平成19年1月10日（水）

- 米軍が所有を認める。

平成19年1月11日（木）

- 定期水質調査中に湖底から新たにペイント弾が入っていると見られる袋3袋を発見。
- 陸上部で手榴弾と照明弾と思われるものを発見。

平成19年1月15日（月）

- 沖縄総合事務局北部ダム統合管理事務所が、7 ダム総点検開始。
- 新川ダムで新たに照明弾発見。

平成19年1月16日（火）

- 11 日発見のペイント弾・照明弾等の回収作業開始
（名護署、自衛隊不発弾処理隊、県警機動隊潜水班）

平成19年1月17日（水）

- 沖縄総合事務局長から在日米軍沖縄地域調整官あてに、再発防止、物品管理の徹底について申し入れ。
- 沖縄県が3 機関に要請。
（要請先：在日米軍沖縄地域事務所・那覇防衛施設局・外務省沖縄事務所）

平成19年1月18日（木）

- 福地ダムで複数のペイント弾発見（11 日発見のペイント弾回収地点付近）。
- 新川ダムの照明弾を名護署が回収。

平成19年1月19日（金）

- 7 ダム総点検の結果公表。

総点検結果一覧

ダム名	調査延長:km (内米原提供区域 延長:km)	調査年月日	主な回収物	備考
福地ダム	40 (28)	H19.1.16	家庭ゴミ用ビニール袋(45L)で15袋分回収 【危険物】なし	別添図-1 別添写真-1
		H19.1.17	【一般ゴミ等】 飯ごう(1個)、プラスチックケース(9個)、空き缶類(41個)、携帯食袋(39袋)、ペイント弾ケース(5個)、水筒(5個)、袋(4袋)、 薬きょう(2個)、ポンチョ(1個)、タイヤ(4本) 配管類(2本) ポリタンク(1個)、ビニール類(2枚)、ペットボトル類(87個)、 空き瓶類(64本)、空き缶類(28個)、肥料袋(18袋)、プラスチック容器(8本)、発泡スチロール(3個)、プランター(1個)、 ポリ容器(3個)、雑ゴミ(1式)	
		H19.1.18		
新川ダム	4 (4)	H19.1.15	家庭ゴミ用ビニール袋(45L)で7袋分回収 【危険物】照明弾(1個)、 【一般ゴミ等】プラスチックケース(3個)、空き缶類(13個)、携帯食袋(12袋)、ガスボンベ(1個)、水筒(2個)、ペン(1本)、 迷彩服(1着)、ロープ類(3本)、コードリール(1個)、カバー(1個)、トンプロック(1個)、ペットボトル類(36個)、空き瓶類(10本)、空き缶類 (4個)、肥料袋(1袋)、プラスチック鉢(1個)、 発泡スチロール(1個)、カラーコーン(1個)、雑ゴミ(1式)、タイヤ(1本)、配管類(5本)、	別添図-2 別添写真-2
安波ダム	7 (5)	H19.1.15	家庭ゴミ用ビニール袋(70L)で1袋分回収 【危険物】なし	別添図-3 別添写真-3
		H19.1.16	【一般ゴミ等】プラスチックケース(2個)、ペットボトル類(13個)、空き缶類(0個)、ビニール類(5個)、発泡スチロール(2個)、その他(水タン ク、ハンマー、etc)	
普久川ダム	7 (7)	H19.1.15	家庭ゴミ用ビニール袋(45L)で1袋分回収 【危険物】なし 【一般ゴミ等】ペットボトル類(8個)、空き缶類(12個)、ビニール類(1個)、発泡スチロール(1個)、その他(ビン、プラスチック、etc)	別添図-4 別添写真-4
辺野喜ダム	14 (0)	H19.1.15	家庭ゴミ用ビニール袋(45L)で1袋分回収 【危険物】なし 【一般ゴミ等】ペットボトル類(14個)、空き缶類(11個)、ビニール類(0個)、発泡スチロール(1個)、その他(プラスチック杭、etc)	別添図-5 別添写真-5
漢那ダム	10 (9)	H19.1.16	家庭ゴミ用ビニール袋(45L)で2袋分回収 【危険物】なし 【一般ゴミ等】水筒(3個)、プラスチックケース(2個)、食料袋(3個)、空き缶類(1個)、ヘルメット(1個)、ペットボトル類(19個)、空き缶・小瓶類(3 個)、 発泡スチロール(7個)、ボール類(4個)、虫除けスプレー(1個)、ペットボトル(英語)(1個)、その他(おもしろ、ビールケース等)	別添図-6 別添写真-6
羽地ダム	21 (0)	H19.1.16	家庭用ゴミ袋45Lで31袋分回収 【危険物】なし	別添図-7 別添写真-7
		H19.1.17	【一般ゴミ等】貯水槽(1個)、ペットボトル類(297個)、空き缶類(73個)、ビニール類(60個)、発泡スチロール(167個)、その他(291個)	
		H19.1.18		

※斜体文字は、未回収(後日回収予定)

※名称については 推測を含む

ペットボトル、空き瓶、空き缶、プラスチック容器、肥料袋、プラスチックケース、水筒、携帯食袋、雑ゴミ等回収場所



貯水池総点検回収品

福地ダム

別添写真-1.1

一般ゴミ等



プラスチックケース、空き缶、ペイント弾ケース等



携帯食袋



水筒、袋



ポンチョ他



薬きょう
※薬きょうは全体写真には入れていません。

一般ゴミ等



ペットボトル類



ペットボトル類



空き瓶類



空き瓶、プラスチック空容器類



空き缶類



空き缶類




雑ゴミ



雑ゴミ

ペットボトル、空き瓶、空き缶、肥料袋、プラスチックケース、水筒、携帯食袋、雑ゴミ等回収場所



貯水池総点検回収品

新川ダム

別添写真-2・1

一般ゴミ等

ペットボトル、空き缶・ビン等



水筒、食料袋等




別添図-3

安波ダム平面図

写真撮影箇所

一般概要
貯水池
平面図



一般ゴミ等

ペットボトル、ビニール袋等




プラスチックケース



普久川ダム平面図

写真撮影箇

一	般	概	要
貯	水	池	
平	面	図	




一般ゴミ等




総数25個

現地浮遊状況



別添図-5

辺野喜ダム平面図



一般概要
貯水池
平面図

貯水池総点検回収品

辺野喜ダム

別添写真-5・1

一般ゴミ等




総数 35個

現地放置状況



漢那ダム平面図

別添図一6



貯水池総点検回収品
一般ゴミ等

漢那ダム

別添写真-6・1




水筒、プラスチックケース、食料袋等



羽地ダム平面図

別添図一七



貯水池総点検回収品

羽地ダム

別添写真-7・1

一般ゴミ等



薬品類(除草剤)の空き容器

貯水池ゴミ散乱状況


別添写真-7・2



ラジカセ



洗濯機



貯水タンク

別添写真-7・3



粗大ゴミ(タイヤ、コンボ他)



粗大ゴミ(洗濯機)



空き缶、空き瓶類



ペットボトル類



発砲スチロール、ビニール類、その他