

土砂災害に関する意識調査の実施について

記者発表資料

全国的に気候変動の激化に伴い、近年の土砂災害発生件数は増加件数は増加傾向にあります。

沖縄においても同様な傾向にあり、平成18年6月には、中城村安里地区で大規模地すべりが発生し、平成19年は、統計をとりはじめて以降、最大の土砂災害発生件数を記録した。

土砂災害による被害を最小限にするためには、県民1人1人が土砂災害の認識を高め、常日頃から備えておくことが重要であり、行政も情報提供や広報活動に努めていく必要があります。

沖縄総合事務局では、土砂災害に関する情報提供や広報活動のあり方を検討するため、広く県民の土砂災害に対する意識調査を予定しておりますが、客観的、効率的な調査方法、調査項目を探るべく一部地域における先行的な意識調査を今回実施します。

○調査対象地域

中城村安里など

○実施期間

平成20年3月8日～16日までを予定

○調査方法

アンケート方式

○調査項目

土砂災害の経験、土砂災害危険箇所の認識、防災情報収集等

○その他

調査結果については、とりまとめ後に公表する予定です。

平成20年3月6日

内 閣 府
沖縄総合事務局

問い合わせ先

沖縄総合事務局 開発建設部	河川課 課長	椎葉 秀作
	河川課 水資源開発調整官	安仁屋 勉
	電話番号	098-862-1457

平成19年の沖縄県における土砂災害発生件数について

～平成19年の土砂災害発生件数が過去20年で最大～


平成19年は、沖縄県で18件(土石流1件、地すべり8件、がけ崩れ9件)発生しています。

全国的に気候変動の激化に伴い、近年の土砂災害発生件数は、増加傾向にあります。


沖縄県においても同様な傾向があり、平成19年の土砂災害発生件数が過去20年で最大を記録しました。

最近6カ年の土砂災害発生件数比較

平成14年～19年の土砂災害発生件数



最近3年間の月別土砂災害発生件数




()は各年の累計

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年計
平成14年	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(1) 1	(2) 1	(2) 0	(2) 0	(2) 0	(2) 0	(2) 0	2
平成15年	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	0
平成16年	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	0
平成17年	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(3) 3	(3) 0	(3) 0	(3) 0	(3) 0	(3) 0	(3) 0	3
平成18年	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(5) 5	(5) 0	(5) 0	(5) 0	(5) 0	(8) 3	(8) 0	8
過去5年平均	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(2) 1.8	(2) 0.2	(2) 0	(2) 0	(2) 0	(3) 0.6	(3) 0	2.6


平成19年	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(4) 4	(4) 0	(16) 12	(17) 1	(17) 0	(17) 0	(18) 1	18
-------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----

沖縄県 年別 土砂災害発生件数



資料) 災害発生件数は、国土交通省砂防部調べ

沖縄県 年別 降雨50(mm/h)以上の発生回数



資料) 沖縄気象台資料をもとに沖縄総合事務局作成

平成19年の主な土砂災害

位置	発 生 年 月 日	原因	発生場所		主な被害状況
			市町村	字	
①	平成19年6月18日、12月21日	梅雨前線豪雨	南城市	小谷	災害時要援護者施設内へ土砂流入。(6月18日)
②	平成19年6月18日	梅雨前線豪雨	豊見城市	上田	住宅裏の斜面の土砂崩れ。
③	平成19年8月11日	大雨	中城村	津覇	斜面崩壊により車庫損壊。
④	平成19年8月11日	大雨	浦添市	経塚	高校校内斜面の土砂崩れ。
⑤	平成19年8月12日	大雨	沖縄市	仲宗根	沖縄市役所裏の土砂崩れ。


④浦添市経塚



⑤沖縄市仲宗根



③中城村津覇



① 南城市小谷



②豊見城市上田



写真等資料提供：沖縄県土木建築部

近年の主な土砂災害

位置	発 生 年 月 日	原因	発生場所		主な被害状況
			市町村	字	
①	平成10年10月5日、2月18日	集中豪雨	北中城村	仲順	家屋全壊1戸、家屋一部破損2戸。(10月5日)
②	平成11年9月23日	台風18号	南風原町	新川	災害時要援護者施設一部破損。
③	平成12年7月31日	集中豪雨	南城市	當山	家屋半壊1戸、保育園半壊。
④	平成17年6月16日	集中豪雨	北中城村	喜舎場	斜面の崩壊。
⑤	平成17年6月17日	集中豪雨	南城市	小谷	災害時要援護者施設裏の法面崩壊、入居者が一時避難。
⑥	平成18年6月10日	集中豪雨	中城村	安里	大規模な土砂災害が発生し、村道坂田線、県道35線が被災。
⑦	平成18年6月12日	集中豪雨	南城市	伊原	地すべりによる斜面崩壊。


④北中城村喜舎場(平成17年)

⑥中城村安里(平成18年)




①北中城村仲順(平成10年)

⑤南城市小谷(平成17年)




②南風原町新川(平成11年)

⑦南城市伊原(平成18年)



③南城市當山(平成12年)



写真等資料提供: 沖縄県土木建築部