

第13回 那覇空港滑走路増設事業環境監視委員会

令和元年度の工事内容

令和2年2月10日
内閣府沖縄総合事務局
国土交通省大阪航空局

目次

1. 各工事進捗状況と令和元年度の工事内容	1
2. 各工事の実施状況	2
2.1 汚濁防止膜の設置位置	2
2.2 舗装工事	3
2.3 その他空港施設工事等	4

1. 各工事進捗状況と令和元年の工事内容

令和2年2月時点




図1 各工事の進捗状況

	主な工事範囲	平成31年	令和元年										令和2年		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
撤去工事等	仮設棧橋1・2、仮設橋等の仮設構造物														
舗装工事	I～VI工区														
その他空港施設工事等	管制塔、灯火施設、無線施設等														

新管制塔の運用開始
1月15日運用

新管制塔運用開始

2. 各工事の実施状況

2.1 汚濁防止膜の設置位置及び仮設構造物の撤去工事




図2 汚濁防止膜の設置位置



① 【仮設棧橋1撤去】鋼管矢板引抜状況
(令和元年9月撮影)



② 【仮設棧橋2撤去】鋼管矢板引抜状況
(令和元年9月撮影)



③ 【仮設橋撤去】H鋼杭引抜作業
(令和元年10月撮影)

2.2 舗装工事




図3 舗装工事の実施位置



① 【Ⅰ工区】平行誘導路 表層敷設状況
(令和元年10月撮影)



② 【Ⅱ工区】滑走路 グルーピング切削状況
(令和元年9月撮影)



③ 【Ⅲ工区】滑走路 標識設置状況
(令和元年11月撮影)

2.3 その他空港施設工事等



図4 その他空港施設工事等の実施位置



① 南側進入灯 完成状況
(令和元年11月撮影)



② 北側進入灯 完成状況
(令和元年9月撮影)



③ 管制塔 完成状況
(令和元年11月撮影)



④ 滑走路中心線灯 設置状況
(令和元年10月撮影)