


工事の実施状況

汚濁防止膜の設置位置



汚濁防止膜の設置位置図




① 【北側進入灯】平成29年8月撮影



② 【V工区】平成29年11月撮影

護岸工事等



護岸工事等の実施位置図



① 【V工区】通水カルバート据付状況
(平成29年8月撮影)



② 【V工区】捨石投入状況
(平成29年9月撮影)



③ 【V工区】捨石投入状況
(平成29年11月撮影)

埋立工事



埋立工事の実施位置図



①【I工区】海砂投入状況
(平成29年10月撮影)



②【II工区】改質土敷均し状況
(平成29年11月撮影)



③【IV工区】海砂揚土状況
(平成29年11月撮影)

その他空港施設工事



その他空港施設工事の実施位置図



① 南側進入灯工事 桟橋設置状況
(平成29年8月撮影)



② 北側進入灯工事 現場全景
(平成29年10月撮影)



③ 管制塔工事 施工状況
(平成29年12月撮影)