


各工事の実施状況

汚濁防止膜の設置位置



汚濁防止膜の設置位置図



①【南側進入灯】仮設構台設定状況(平成30年10月撮影)



②【南側進入灯】杭打設状況(平成30年12月撮影)

埋立工事



図3 埋立工事の実施位置



①【I 工区】海砂投入状況
(平成30年11月撮影)



②【I 工区】転圧状況
(平成30年12月撮影)

舗装工事



図4 舗装工事の実施位置



① 【Ⅱ工区(南側から撮影)】滑走路現況
(平成30年12月撮影)



② 【Ⅳ工区】誘導路下層路盤転圧状況
(平成30年12月撮影)

その他空港施設工事等



図5 その他空港施設工事等の実施位置



① 南側進入灯工事 仮設構台設置状況
(平成30年12月撮影)



② 北側進入灯工事 橋梁上部工状況
(平成30年11月撮影)



③ 管制塔工事 施工状況
(平成30年12月撮影)