


各工事の実施状況

汚濁防止膜の設置位置




汚濁防止膜の設置位置図



①【南側進入灯作業構台】杭引抜作業
(令和元年5月撮影)

埋立工事



埋立工事の実施位置図



①【I工区】転圧状況
(平成31年2月撮影)



②【IV工区】転圧状況
(平成31年3月撮影)

舗装工事



舗装工事の実施位置図



①【I工区】下層路盤敷設状況
(令和元年5月撮影)



②【IV工区】基層敷設・転圧状況
(令和元年5月撮影)



③【V・VI工区】下層路盤敷設・転圧状況
(平成31年4月撮影)

その他空港施設工事等



その他空港施設工事等の実施位置図



① 南側進入灯工事 桁架設状況
(平成31年4月撮影)



② 北側進入灯工事 桁架設状況
(平成31年4月撮影)



③ 管制塔工事 施工状況
(平成31年4月撮影)