


# 各工事の実施状況

## 汚濁防止膜の設置位置及び仮設構造物の撤去工事



汚濁防止膜の設置位置図



①【仮設桟橋1撤去】鋼管矢板引抜状況  
(令和元年9月撮影)



②【仮設桟橋2撤去】鋼管矢板引抜状況  
(令和元年9月撮影)



③【仮設橋撤去】H鋼杭引抜作業  
(令和元年10月撮影)

# 舗装工事



舗装工事の実施位置図



①【I工区】平行誘導路 表層敷設状況  
(令和元年10月撮影)



②【II工区】滑走路 ゲルービング切削状況  
(令和元年9月撮影)



③【III工区】滑走路 標識設置状況  
(令和元年11月撮影)

## その他空港施設工事等



その他空港施設工事等の実施位置図



① 南側進入灯 完成状況  
(令和元年11月撮影)



② 北側進入灯 完成状況  
(令和元年9月撮影)



③ 管制塔 完成状況  
(令和元年11月撮影)



④ 滑走路中心線灯 設置状況  
(令和元年10月撮影)