

被 害 状 況 報 告 (第4報)

6月16日9：00現在
開発建設部河川班

1. ダム関係

(直 輄) :

福地ダム : 越流中(下流河川で被害なし)
新川ダム : 越流中(下流河川で被害なし)
安波ダム : 越流中(下流河川で被害なし)
普久川ダム : 越流中(下流河川で被害なし)
辺野喜ダム : 特になし
漢那ダム : 越流中(下流河川で被害なし)
羽地ダム : 越流中(下流河川で被害なし)
大保ダム : 原石山進入口付近の地山崩壊(被害は特になし)
規模: H 8 m × W 4 m × h 0 . 5 m = V 1 6 m³程度
対応: ブルーシート被覆による応急復旧済。
小規模法面崩壊(詳細調査中)
排水路付近洗掘(詳細調査中)

(補 助) :

真栄里ダム : 特になし
座間味ダム : 越流中(下流河川で被害なし)
倉敷ダム : 越流中(下流河川で被害なし)
金城ダム : 越流中(下流河川で被害なし)
我喜屋ダム : 越流中(下流河川で被害なし)

赤字部分が今回追加及び変更部分です。