

被害状況報告(第5報)

6月16日12:00現在
開発建設部河川班

1. ダム関係

(直轄):

福地ダム: 越流中

①下流河川河口付近: 県道70号線川田橋上流右岸法面崩壊
(詳細調査中)

新川ダム: 越流中(下流河川で被害なし)

安波ダム: 越流中(下流河川で被害なし)

普久川ダム: 越流中(下流河川で被害なし)

辺野喜ダム: 特になし

漢那ダム: 特になし※先ほどの越流中は間違いです。

羽地ダム: 越流中(下流河川で被害なし)

大保ダム: ①原石山進入口付近の地山崩壊(被害は特になし)

規模: $H 8 m \times W 4 m \times h 0.5 m = V 16 m^3$ 程度

対応: ブルーシート被覆による応急復旧済。

②仮置きヤード法面小規模崩壊(第3者被害・物損無し)

規模: $W 6 \sim 7 m \times H 7 \sim 8 m \times h 1 m$ 程度

対応: ブルーシート被覆による応急復旧予定。

③本ダム下流排水路周辺洗掘(工事用道路の流失)

規模: $L=30 m \times w 15 m \times h$ 最大 $1 m$ 程度

対応: バリケードにより規制中

(補助):

真栄里ダム: 特になし

座間味ダム: 越流中(下流河川で被害なし)

倉敷ダム: 越流中(下流河川で被害なし)

金城ダム: 越流中(下流河川で被害なし)

我喜屋ダム: 越流中(下流河川で被害なし)

※赤字部分が今回追加及び変更部分です。