

被害状況報告(第6報)

6月16日17:00現在
開発建設部河川班

1. ダム関係

(直轄):

福地ダム: 越流中

①下流河川河口付近: 県道70号線川田橋上流右岸法面崩壊

規模: H 7 m × W 5 m 程度

対応: 東村に連絡済。

新川ダム: 越流中(下流河川で被害なし)

安波ダム: 越流中(下流河川で被害なし)

普久川ダム: 越流中(下流河川で被害なし)

辺野喜ダム: 特になし

漢那ダム: 特になし

羽地ダム: 越流中(下流河川で被害なし)

大保ダム: ①原石山進入口付近の地山崩壊(被害は特になし)

規模: H 8 m × W 4 m × h 0.5 m = V 16 m³ 程度

対応: ブルーシート被覆による応急復旧済。

②仮置きヤード法面小規模崩壊(第3者被害・物損無し)

規模: W 6 ~ 7 m × H 7 ~ 8 m × h 1 m 程度

対応: ブルーシート被覆による応急復旧準備中。

③本ダム下流排水路周辺洗掘

・工事用道路の流失(路盤等)

規模: L=30m × w 15m × h 最大 1m 程度

対応: バリケードにより規制中

・護岸背面の土砂流出

規模: L=8m × w 2.5m 程度

対応: 碎石埋戻し+ブルーシート被覆による応急復旧実施中

④右岸法面(アンカー対策箇所)の亀裂発生

縦排水沈下箇所は、ブルーシート養生中

クラック箇所は、経過監視中

(補助):

真栄里ダム: 特になし

座間味ダム: 越流中(下流河川で被害なし)

倉敷ダム: 越流中(下流河川で被害なし)

金城ダム: 越流中(下流河川で被害なし)

我喜屋ダム: 越流中(下流河川で被害なし)

※赤字部分が今回追加及び変更部分です。