

被災状況報告（第5報）

6月17日（金）17：00現在

1. 河川名：比謝川

2. 発生場所： 沖縄市安慶田地区付近 支川与那原川

3. 発生日時： H17年6月15日午後11：30頃

H17年6月17日午前9時30分頃

4. 被害概要： 豪雨により、2級河川比謝川が溢水し、安慶田地区付近で床下・床上浸水が発生した。

支川与那原川で道路冠水、畠地の浸水有り。

5. 状況経過

6/15 22:26 沖縄県本島中部に大雨洪水警報が発令される。

6/15 23:00頃 沖縄市安慶田地区の住民100世帯に避難勧告

6/15 23:30頃 沖縄市安慶田地区で床上9世帯・床下5世帯浸水有り

6/16 6:46 沖縄県本島中部の大気洪水警報が解除される。

6/16 7:08 沖縄市安慶田地区の住民100世帯に出ていた避難勧告解除

6/16 13:17 沖縄県本島中部に大雨洪水注意報が発令される。

6/17 8:58 沖縄県本島中部に大雨洪水警報が発令される。

6/17 9:30頃 支川与那原川で、道路冠水、畠地の浸水有り。

6/17 11:00 沖縄市から白川駐屯地へ災害要請依頼（比謝川沿いへの土嚢積み作業）

被災状況報告（第5報）

6月17日（金）17：00現在

1. 河川名：小波津川

2. 発生場所：西原町字小波津付近（金秀鉄鋼株付近）

3. 発生日時： H17年6月15日午後11：45頃

H17年6月17日午前 9：30頃

4. 被害概要：豪雨により、2級河川小波津川が溢水し、小波津地区付近で道路冠水が発生。床上浸水3件、床下浸水25件有り

小波津地区付近で道路冠水が発生。家屋の浸水被害については、調査中。

5. 状況経過

6/15 23:07 沖縄県本島南部に大雨洪水警報が発令される。

6/15 23:45 小波津川の金秀鉄鋼株付近で溢水し道路冠水が発生。床上浸水3件、床下浸水25件有り

6/16 6:46 沖縄県本島南部の大雨洪水警報が解除される。

6/16 13:17 沖縄県本島南部に大雨洪水注意報が発令される。

6/17 8:58 沖縄県本島南部に大雨洪水警報が発令される。

6/17 9:30 小波津川の金秀鉄鋼株付近で溢水し道路冠水が発生。家屋浸水については調査中。

6/17 17時現在新たな被害報告無し

被災状況報告（第5報）

6月17日（金）17：00現在

1. 河川名：安謝川

2. 発生場所： 那覇市浦添西公園付近、 儀保～石嶺町新開橋付近で氾濫。古島付近で車輛2台一部浸水

3. 発生日時： H17年6月15日午後11：20頃
H17年6月17日午前8：00頃

4. 被害概要： 豪雨により、2級河川安謝川が溢水し、浦添西公園付近で道路冠水が発生、駐車車輛3台がナバープレート付近まで冠水。石嶺町付近で床下浸水1件発生。
儀保～石嶺町新開橋付近で安謝川が氾濫詳細は調査中。古島付近で車輛2台一部浸水（現在水位低下）

5. 状況経過

- | | |
|-------------|---|
| 6/15 23:07 | 沖縄県本島南部に大雨洪水警報が発令される。 |
| 6/15 23:20頃 | 那覇市 浦添西公園付近国道330から200m上流で溢水(30～50cm程度)石嶺町付近で床下浸水1件発生。 |
| 6/16 6:46 | 沖縄県本島南部の大雨洪水警報が解除される。 |
| 6/16 13:17 | 沖縄県本島南部に大雨洪水注意報が発令される。 |
| 6/17 8:00 | 儀保～石嶺町付近で安謝川が氾濫詳細は調査中。古島付近で車輛2台一部浸水（現在水位低下） |
| 6/17 8:58 | 沖縄県本島南部に大雨洪水警報が発令される。
6/17 17時現在新たな被害報告無し |

被災状況報告（第5報）

6月17日（金）17：00現在

1. 河川名：安里川

2. 発生場所： 那霸市字真地付近、松川付近 蔡温橋下流左岸、ひめゆり橋右岸

3. 発生日時： H17年6月15日午後11：20頃

H17年6月17日午前 9：30頃

4. 被害概要： 豪雨により、2級河川安里川の上流支川で溢水し、那霸市字真地 156-2付近、松川付近で床下浸水被害2件有り。

蔡温橋下流左岸、ひめゆり橋右岸で溢水。

5. 状況経過

6/15 23:07 沖縄県本島南部に大雨洪水警報が発令される。

6/16 23:20頃 那霸市字真地 156-2付近、松川付近で床下浸水被害2件有り

6/16 6:46 沖縄県本島南部の大雨洪水警報が解除される。

6/16 13:17 沖縄県本島南部に大雨洪水注意報が発令される。

6/17 8:58 沖縄県本島南部に大雨洪水警報が発令される。

6/17 9:30 蔡温橋下流左岸、ひめゆり橋右岸で溢水。

6/17 17時現在新たな被害報告無し

被災状況報告（第5報）

6月17日（金）17：00現在

1. 河川名：久茂地川

2. 発生場所： 那霸市仲良橋付近
那霸市仲良橋付近

3. 発生日時： H17年6月16日午前0：10頃
H17年6月17日午前9：30頃

4. 被害概要： 豪雨により、2級河川久茂地川で溢水し、那霸市仲良橋付近で床下浸水被害1件有り。
那霸市仲良橋付近で溢水。家屋の浸水被害については調査中。

5. 状況経過

6/15 23:07	沖縄県本島南部に大雨洪水警報が発令される。
6/16 0:10頃	安里川合流点、仲良橋付近で床下浸水被害1件有り
6/16 6:46	沖縄県本島南部の大雨洪水警報が解除される。
6/16 13:17	沖縄県本島南部に大雨洪水注意報が発令される。
6/17 8:58	沖縄県本島南部に大雨洪水警報が発令される。
6/17 9:30	安里川合流点、仲良橋付近で溢水。家屋の浸水被害については調査中。
6/17 17時現在新たな被害報告無し	

被災状況報告（第5報）

6月17日（金）17：00現在

1. 河川名：白比川

2. 発生場所： 北谷町吉原付近

3. 発生日時： H17年6月15日午後11：30頃

H17年6月17日午前10：00頃

4. 被害概要： 豪雨により、2級河川白比川で溢水し、北谷町吉原付近で道路冠水有り。

床上浸水被害1件有り

白比川にて昨日と同箇所で溢水。家屋への浸水被害は無し。

5. 状況経過

6/15 23:07 沖縄県本島南部に大雨洪水警報が発令される。

6/15 23:30 国道58号上流付近、北谷町吉原900～1000番地で溢水（ひざ上程度）
床上浸水被害1件

6/16 6:46 沖縄県本島南部の大雨洪水警報が解除される。

6/16 13:17 沖縄県本島南部に大雨洪水注意報が発令される。

6/17 8:58 沖縄県本島南部に大雨洪水警報が発令される。

6/17 10:00頃 白比川にて昨日と同箇所で溢水。家屋への浸水被害は無し。

6/17 17時現在新たな被害報告無し

被災状況報告（第5報）

6月17日（金）17：00現在

1. 河川名：天願川

2. 発生場所： うるま市字川崎付近、うるま市栄野比付近、うるま市天願付近
うるま市栄野比付近

3. 発生日時： H17年6月15日深夜頃

H17年6月17日午前9時～10時頃

4. 被害概要： 豪雨により、2級河川天願川で溢水し、うるま市字川崎付近で床上浸水被害1件。うるま市栄野比付近で、床上浸水被害2件有り。うるま市天願付近で床下浸水被害1件。

うるま市栄野比付近で、床上浸水被害1件有り。

5. 状況経過

6/15 22:26	沖縄県本島中部に大雨洪水警報が発令される。
6/16 不明	うるま市字川崎付近で床上浸水被害1件。うるま市栄野比付近で、床上浸水被害2件有り。うるま市天願付近で床下浸水被害1件。
6/16 6:46	沖縄県本島中部の大雨洪水警報が解除される。
6/16 13:17	沖縄県本島中部に大雨洪水注意報が発令される。
6/17 8:58	沖縄県本島南部に大雨洪水警報が発令される。
6/17 10時頃	うるま市栄野比付近で、床上浸水被害1件有り。

被災状況報告（第5報）

6月17日（金）17：00現在

1. 河川名：儀間川

2. 発生場所：久米島町

3. 発生日時：H17年6月16日6時40分頃

4. 被害概要：豪雨により、2級河川儀間川で溢水し、久米島町の県道89号が約100m～200mにわたり冠水。

5. 状況経過

6/16 13:17 沖縄県久米島地方に大雨洪水警報が発令される。

6/16 18:40頃 県道89号が約100m～200mにわたり冠水有り。家屋の浸水被害は無し。

6/17 17時現在新たな被害報告無し