

「災害事故報告書」 (第4報)

沖 縄 県
平成18年 6月11日

道路災害・事故報告

1. 路 線 名 : 県道35号線
2. 発 生 場 所 : 中城村安里地内(国道から960m、那覇北中城線から1530m地点)
3. 発 生 日 時 : 平成18年6月10日 午前・午後18時00分
4. 災害(事故)概要
 - ・のり面崩壊(崩壊規模、延長150m、堆積量約一m3)
 - 別添写真参照
5. 災害の原因: 集中豪雨
6. 対応処置・今後の対策等
 - 10 日 午前・午後 16:00頃村の道路応急業者が県道35号線を通しようとする道路が盛上がってきた
 - ① 10 日 午前・午後 18:00頃道路パトロールしている(株)オパスより連絡があり
 - ② 10 日 午前・午後 19:00既に警察到着しており、中部土木事務所で現場調査
 - ③ 10 日 午前・午後 19:30現在地盤が変動中
 - ④ 11 日 午前・午後 12:00現在、警察、県、村、委託業者により交通規制中
現場調査中(土砂移動中の可能性あり)
 - ⑤ 11 日 午前・午後 15:00現在、警察、県、村、委託業者により交通規制中
現場調査中(土砂移動中の可能性あり)
7. 気 象 状 況 : 天候、警報、注意報、降雨降雪状況、路面状況
 - 降雨状況: 連続雨量 245 mm(6月/4日~6月/11日12:00現在)
 - 時間最大雨量 mm
 - ※沖縄県防災気象情報より(浦添市当山のデータ)
8. 通 行 規 制 :
 - ① 規制日時 平成18年6月10日18時00分頃~
 - ② 規制内容 全面通行規制・片側交互通行
 - ③ 規制延長 約1.3km
 - ④ 規制 全面交通止め
9. マスコミ等: 新聞・テレビ等の報道有り
10. そ の 他 : 事前規制の有無、交通量、バス路線

※添 付: 位置図、現地写真(災害写真)

作成者:部局名 沖縄県 道路管理課 管理用地班
氏名 後藤 誠 (連絡先 866-2665)

作成日時: 平成18年6月11日15時00分作成