

沖 縄 県
平成18年 6月13日

道路災害・事故報告

1. 路 線 名 : 県道35号線
2. 発 生 場 所 : 中城村安里地内(国道から960m、那覇北中城線から1530m地点)
3. 発 生 日 時 : 平成18年6月10日 午前・午後18時00分

4. 災害(事故)概要

・のり面崩壊(崩壊規模、延長150m、堆積量約97,500m³)

別添写真参照

5. 災害の原因: 集中豪雨

6. 対応処置・今後の対策等

10日 午前・午後 16:00頃村の道路応急業者が県道35号線を通しようとする道路が盛上がってきた

① 10日 午前・午後 18:00頃道路パトロールしている(株)オパスより連絡があり

② 10日 午前・午後 19:00既に警察到着しており、中部土木事務所で現場調査

③ 10日 午前・午後 19:30現在地盤が変動中

④ 11日 午前・午後 12:00現在、警察、県、村、委託業者により交通規制中
現場調査中(土砂移動中の可能性あり)

⑤ 11日 午前・午後 15:00現在、警察、県、村、委託業者により交通規制中

⑥ 11日 午前・午後 18:00警察(市道部のみ)、県、村、委託業者により交通規制中

⑦ 13日 午前・午後 9:30前日の大雨により更に村道部の箇所では小崩壊、並びに滑り末端音が安里集落へ接近とのことで中部土木現場調査

7. 気 象 状 況 : 天候、警報、注意報、降雨降雪状況、路面状況

○降雨状況: 連続雨量 245 mm(6月/4日~6月/11日12:00現在)

406 mm(6月/4日~6月/13日16:00現在)

時間最大雨量 mm

※沖縄県防災気象情報より(浦添市当山のデータ)

8. 通 行 規 制 :

① 規制日時 平成18年6月10日18時00分頃~

② 規制内容 全面通行規制・片側交互通行

③ 規制延長 約1.3km

④ 規制 全面交通止め

9. マスコミ等: 新聞・テレビ等の報道有り

10. そ の 他 : 事前規制の有無、交通量、バス路線


※添 付: 位置図、現地写真(災害写真)

作成者: 部局名 沖縄県 道路管理課 管理用地班

氏名 後藤 誠 (連絡先 866-2665)

作成日時: 平成18年6月13日23時00分作成

一般県道35号線



県道35号線 災害状況写真

①小崩壊斜面の状況



②昨晚の小崩壊で道反対側にあった重機が20m程移動



③小崩壊斜面の状況【拡大】



平成18年6月12日時点では歩道のような道路があった。