


定期水質調査地点図



名護東道路トンネル定期水質調査結果

地点名 主項目及び調査時期	1号TN	幸地川水系	2号TN	世富慶川水系	建設段階 (排水基準)	管理段階 (環境基準)
	名1ト-2	幸3	名2ト-1	世-5		
(既往調査) ヒ素 H22.10.25 H22.11.22 (H22.12.9) (H22.12.27)	0.006 - (0.004)	- 0.003 (0.002)	0.018 - (0.014)	0.012 - (0.014)	0.1mg/L	0.01mg/L以下
(定期調査) (1回目) ヒ素 H23.2.22	0.004	0.002	0.016	0.012	0.008	

()は財団法人 沖縄県環境科学センターの検証調査結果