

名護東道路トンネル定期水質調査結果

地点名 主項目及び調査時期		1号TN	幸地川水系	2号TN	世富慶川水系		建設段階 (排水基準)	管理段階 (環境基準)
		名1ト-2	幸3	名2ト-1	世-5	世-5'		
〔既往調査〕	ヒ素	H22.10.25 H22.11.22 (H22.12.9) (H22.12.27)	0.006 — (0.004) —	— 0.003 (0.002) —	0.018 — (0.014) (0.014)	— 0.012 — —	— — — (0.004)	0.1mg/L 0.01mg/L以下
〔定期調査〕(1回目)	ヒ素	H23.2.22	0.004	0.002	0.016	0.012	0.008	
〔定期調査〕(2回目)	ヒ素	H23.5.17	0.004	<0.001	0.012	0.005	<0.001	
〔定期調査〕(3回目)	ヒ素	H23.8.9	0.005	<0.001	0.012	0.003	<0.001	

①()は財団法人 沖縄県環境科学センターの検証調査結果

定期水質調査地点図

