

水質調査地点図

(名護東道路TN土捨場)



名護東道路TN 土捨場の水質調査結果

主項目	名護東道路TN		建設段階 (排水基準)	管理段階 (環境基準)
	1土捨	2土捨		
水温	20.6	19.6	— (°C)	— (°C)
ヒ素	<0.001	<0.001	0.1mg/L	0.01mg/L以下
水素イオン濃度	7.2	7.4	5.8~8.6	6.5~8.5
浮遊物質量	2.1	4.9	200mg/L	25mg/L以下

