

水質調査地点図

名護東道路トンネル関連水質調査結果

地点名	喜知留川水系		1号TN		幸地川水系					2号TN		世富慶川水系					建設段階 (排水基準)	管理段階 (環境基準)	
	喜1	喜2簡	名1ト-1	名1ト-2	幸1	幸2	幸3	幸4	幸5	幸6取	幸7井	名2ト-1	世1	世2	世3	世4	世5		
カドミウム	—	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	0.1mg/L	0.01mg/L以下
鉛	—	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	0.1mg/L	0.01mg/L以下
六価クロム	—	—	<0.005	<0.005	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	0.5mg/L	0.05mg/L以下
ヒ素	<0.001	<0.001	0.006	0.006	<0.001	0.003	0.003	0.002	<0.001	0.005	<0.001	0.018	<0.001	0.004	<0.001	<0.001	0.012	0.1mg/L	0.01mg/L以下
セレン	—	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	0.1mg/L	0.01mg/L以下

※ は一次調査

