

定期水質調査地点図

|                 |             | 1号TN  | 幸地川水系  | 2号TN  | 世富慶川水系 |       |       |        |                |        | 1号TN  |                | 喜知留川水系 | 建設段階<br>(排水基準) | 管理段階<br>(環境基準) |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|----------------|--------|-------|----------------|--------|----------------|----------------|
|                 |             | 名1トー2 | 幸3     | 名2トー1 | ※ 世5   | ※ 世6  | ※ 世5' | ※ 世6'  | 3号トンネル<br>流末1' | 名3トー1  | 名1トー1 | 名1トー1<br>ポンプ放流 | 喜1     |                |                |
| 【定期調査】(8回目) ヒ素  | H24.11.14   | 0.005 | 0.002  | 0.020 | 0.015  | —     | 0.004 | —      | —              | —      | —     | 0.007          | 0.002  | 0.1mg/L        | 0.01mg/L以下     |
| 【定期調査】(9回目) ヒ素  | H25.2.15    | 0.004 | 0.001  | 0.019 | 0.013  | —     | 0.005 | —      | —              | —      | —     | 0.005          | <0.001 |                |                |
| 【定期調査】(10回目) ヒ素 | H25.5.15    | 0.004 | 0.001  | 0.017 | 0.008  | —     | 0.002 | —      | —              | —      | —     | 0.007          | 0.002  |                |                |
| 【定期調査】(11回目) ヒ素 | H25.8.27.28 | 0.003 | <0.001 | 0.020 | 0.010  | —     | 0.002 | —      | <0.001         | —      | —     | 0.007          | 0.001  |                |                |
| 【定期調査】(12回目) ヒ素 | H25.11.15   | 0.003 | <0.001 | 0.018 | —      | 0.012 | —     | 0.005  | —              | —      | —     | 0.004          | 0.001  |                |                |
| 【定期調査】(13回目) ヒ素 | H26.2.14    | 0.004 | <0.001 | 0.017 | —      | 0.012 | —     | <0.001 | —              | —      | 0.003 | —              | —      |                |                |
| 【定期調査】(14回目) ヒ素 | H26.5.16    | 0.004 | <0.001 | 0.016 | —      | 0.006 | —     | 0.002  | —              | —      | 0.004 | —              | —      |                |                |
| 【定期調査】(15回目) ヒ素 | H26.8.12    | 0.005 | 0.001  | 0.018 | —      | 0.012 | —     | 0.004  | —              | —      | 0.005 | —              | —      |                |                |
| 【定期調査】(16回目) ヒ素 | H26.11.12   | 0.004 | 0.001  | 0.017 | —      | 0.014 | —     | 0.007  | —              | <0.001 | 0.004 | —              | —      |                |                |
| 【定期調査】(17回目) ヒ素 | H27.3.9     | 0.003 | <0.001 | 0.016 | —      | 0.015 | —     | 0.005  | —              | <0.001 | 0.003 | —              | —      |                |                |
| 【定期調査】(18回目) ヒ素 | H27.5.26    | 0.003 | <0.001 | 0.017 | —      | 0.012 | —     | 0.003  | —              | —      | 0.003 | —              | —      |                |                |
| 【定期調査】(19回目) ヒ素 | H27.8.12    | 0.003 | <0.001 | 0.016 | —      | 0.015 | —     | 0.009  | —              | —      | 0.003 | —              | —      |                |                |
| 【定期調査】(20回目) ヒ素 | H27.11.30   | 0.003 | <0.001 | 0.017 | —      | 0.014 | —     | 0.005  | —              | —      | 0.003 | —              | —      |                |                |
| 【定期調査】(21回目) ヒ素 | H28.2.15    | 0.003 | <0.001 | 0.017 | —      | 0.010 | —     | 0.004  | —              | <0.001 | —     | 0.004          | <0.001 |                |                |
| 【定期調査】(22回目) ヒ素 | H28.5.24    | 0.003 | <0.001 | 0.018 | —      | 0.014 | —     | 0.006  | —              | <0.001 | —     | 0.006          | 0.001  |                |                |

※ 付替水路設置に伴い、調査地点を世5→世6、世5'→世6'へ変更した  
※ 1号トンネル湧水ポンプ復旧に伴い、調査地点を名1トー1→名1トー1ポンプ放流へ変更した  
※ 過去の定期調査についてはホームページ参照

