

	異常確認の有無	工事との関連性	対策の検討
目視観察結果	<ul style="list-style-type: none"> 目視観察の結果、工事に伴う異常は確認されなかった。 		
水質調査結果	<ul style="list-style-type: none"> 基準値を超える濁りは観測されなかった。 		
生物監視調査	<p>モニタリング調査結果は別添の資料参照</p>		
その他	<ul style="list-style-type: none"> 石材投入日: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28日(合計25日) 24日強風のため海上調査地点作業休止(石材投入作業も休止) 		