

	異常確認の有無	工事との関連性	対策の検討
目視観察結果	<ul style="list-style-type: none"> 目視観察の結果、工事に伴う異常は確認されなかった。 		
水質調査結果	<ul style="list-style-type: none"> 基準値を超える濁りは観測されなかった。 		
生物監視調査	<p>モニタリング調査結果は別添の資料参照</p>		
その他	<ul style="list-style-type: none"> 石材投入日:1日(合計1日間) 石均し日:2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22日(合計19日間) 飛散防止ネット設置日:23日,24日(合計2日間) 25日:工事完了 		