

第 1 回 仮設橋梁工事モニタリング/フィードバック 月例会議		対象期間：平成 16 年 8 月 1 日～平成 16 年 8 月 31 日	那覇港湾・空港整備事務所
	異常値確認の有無	工事との関連性	対策の検討
目視観測結果	杭の打設時における周辺海域への濁りの拡散および、工事に起因する周辺海域への影響は認められなかった。		
水質調査結果	8月4日に流入水路部(St.16.17.A)において、高い値の濁り(SS)が観測された。 St.16 = 86mg/l、St.17 = 211mg/l、St.A = 112mg/l	8月4日は杭打ち作業は行われておらず、降雨による影響と考えられる。	
	流入水路部(St.16.17.A)は比較的高い値の濁り(SS)を示す傾向が見られた。	濁水の流入などが影響しているものと考えられる。	
生物監視調査	村ノ坪ガニの8月調査結果から、生息確認個体数はA地点で425個体、B地点で350個体であった。		
その他	<p>工事進捗状況</p> <p>8月4日：仮設橋梁資材搬入</p> <p>8月6日：打設開始 [打設日：6日、13日、16日、19日、20日、26日、計6日]</p>		