

台風4号による被害状況(総括表)

様式1-1

南部国道事務所

平成19年7月17日

13:00

路線	全面通行止	片側通行止	路面冠水	街路樹倒木	街路樹傾木	街路樹折木	道路附属物	その他
	(箇所)	(箇所)	(箇所)	(本)	(本)	(本)	(照明灯・標識等)	(法面崩落・落石等)
58計	0	0	1	32 44 76	21 70 91	15 50 65	0	0
329計	0	0	2	66 0 66	31 0 31	20 0 20	0	0
330計	1	0	1	31 0 31	3 0 3	7 0 7	27	0
331計	2	0	1	18 51 69	2 53 55	16 40 56	2	0
332計	0	0	0	18 0 18	0 0 0	2 0 2	0	0
506計	0	0	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
合計	3	0	5	165 95 260	57 123 180	60 90 150	29	0

上段 高木

中段 中木

通行止

330:北中城村瑞慶覧～同村安谷屋(電柱倒壊による)

下段 計

331:豊見城市瀬長島入り口～同市豊崎(強風による与根高架橋通行止め)

331:糸満市摩文仁地内

路面冠水

58:北谷町伊平
329:那覇市上間
329:沖縄市安慶田
330:中城村石平
331:那覇市奥武山

道路附属物

331:照明灯(豊見城市瀬長・糸満市摩文仁)
330:照明灯(中城石平・瑞慶覧)