



内閣府

令和7年12月23日

～美ら島の未来を拓く～

沖縄総合事務局

なは 国道506号那覇空港自動車道

とみぐすく とみぐすくしな かち
豊見城高架橋(豊見城市名嘉地地内)からの塗装片の落下

なは
南部国道事務所が管理する国道506号那覇空港自動車道の
とみぐすく な か ち とみぐすく
豊見城・名嘉地インターチェンジ付近の既設橋梁(豊見城高架
橋)におきまして、床版下面より塗装片が落下する事象が発生し
ました。

12月23日9時35分頃、隣接して新橋の工事をしている施
工業者の通報により約2m×2mと約2m×1mの2箇所の塗装片が
落下している状況を確認しています。

現時点でこの事象による第三者被害等の情報はありません。

この事象を踏まえ、本日より当該橋梁下の道路を通行規制しな
がら橋梁の緊急点検を実施しております。

※詳細は別紙をご参照ください。

【問い合わせ先】

内閣府 沖縄総合事務局

南部国道事務所

副所長

もりやま まさみ
森山 正三 (内:205)

管理第二課長

とみやま なおき
豊見山 直樹 (内:441)

TEL:098-861-2336(代)

■ 位置図



出典：国土地理院ウェブサイト<地理院タイルを加工して作成>

<https://maps.gsi.go.jp/#15/26.176584/127.668772&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c0g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

■落下箇所と落下片



■通行規制図



出典：国土地理院ウェブサイト<地理院タイルを加工して作成>

<https://maps.gsi.go.jp/#17/26.175438/127.669040/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c0g1i0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>